

Identificação do Cliente

Cliente: Fundação Renova	CNPJ/CPF: 25.135.507/0001-83
Contato: Fernanda Passamani Caliman	E-mail: - Telefone: 31 98462-5810
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº671 Sala 400 - Savassi - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30.112-021 - Brazil	

Amostra Id: 69319-1/2024.0 - 693832 - Água Salobra Classe 1

Identificação ou Ponto de Coleta: EBN 01R - Agua - Branco de equipamento	
Data e Hora de Coleta: 15/11/2024 07:36	
Observações: -	Latitude: -18,95500
Longitude: -39,74000	Condições climáticas nas últimas 24 horas: Nublado
Condições climáticas no momento da coleta: Chuva	Local da Coleta: Sao Mateus - Estuario Barra Nova 01R
Tipo de Coleta: Simples	Responsabilidade da Amostragem: Tommasi Ambiental
Planejamento de Amostragem: CA6481/2024	Descrição da não-conformidade: A análise de ferro II foi executada fora do prazo estabelecido em INT-ANL-035 (SMEWW 24ª Edição Método 3500 - Fe-B, 2022). Entretanto, a análise está em conformidade com os aspectos técnicos descritos e justificados na Nota Técnica n.º116 do GTA-PMQQS

Embalagem e Preservação

Poliétileno - 0 a 6°C - 1000 mL	Sólidos Dissolvidos Totais (Gravimétrico), Sólidos Suspensos Totais
Poliétileno - 0 a 6°C - 300 mL	Alcalinidade e frações, Ânions (Condutimétrico), Carbono Orgânico Dissolvido, Condutividade (Laboratório), Nitrato (Kit), Nitrito (Kit), pH (Laboratório), Polifosfato, Sulfato Total, Sulfeto (H2S não Dissociado) por Cálculo (Água Salina/Salobra), Turbidez (Laboratório)
Poliétileno - 0 a 6°C + H2SO4 1:1 - 300 mL	Carbono Orgânico Total, Dureza Total, Nitrogênio Amoniacal Total (Colorimétrico), Nitrogênio Kjeldahl (Cálculo)
Frasco Estéril - 0 a 6°C + Tiosulfato de Sódio 10% - 250 mL	Enterococos fecais (NMP), Escherichia coli (NMP)
Vidro Âmbar - 0 a 6°C - 500 mL	Clorofila a (E*), Feofitina (E*)
Poliétileno - 0 a 6°C + HNO3 - 300 mL	Metais Dissolvidos, Metais Dissolvidos - (ICP-MS)
Poliétileno - 0 a 6°C + HNO3 - 300 mL	Especiação de Ferro II e III (Laboratório), Metais Totais, Metais Totais - (ICP-MS)
Poliétileno - 0 a 6°C + HNO3 - 300 mL	Mercúrio Dissolvido (B*)
Poliétileno - 0 a 6°C + HNO3 - 300 mL	Mercúrio Total (B*)
Poliétileno - 0 a 6°C - 300 mL	Especiação de Ferro II e III (Laboratório)

Checklist de recebimento - 69319-1/2024.0 - 693832

Data e Hora de Recebimento: 16/11/2024 07:00
Existe alguma pendência de registro nas cadeias de custódia? ☐ Sim ☒ Não. Se sim comunicar ao responsável.
A preservação das amostras estão de acordo com a INT-ANL-035? ☒ Sim ☐ Não.
A amostra encontra-se dentro do prazo de análise? ☒ Sim ☐ Não.
Todos os frascos foram recebidos em quantidade de amostra para realização das análises, conforme o POP-ANL-004? ☒ Sim ☐ Não.
Existe alguma não-conformidade na amostra? ☒ Sim ☐ Não.
Temperatura da amostra no recebimento: 3,9 Temperatura de armazenamento para Amostras: 0 a 6°C Responsável pelo Recebimento: Isabella Carvalho Maceio Responsável pelo Transporte: Tommasi Ambiental Responsabilidade da Coleta: Tommasi Ambiental Responsável Técnico: Esthela Barará Dos Santos

Coletor: André Falcão Santana Merencio	Acompanhante:
Rubrica	 Rubrica

Notas

- Quando a retirada de amostras é realizada pelo cliente, o plano de amostragem é de responsabilidade do mesmo.

2. Quando o Tommasi Ambiental é responsável pela amostragem, o plano de amostragem é realizado no FO-ANL-074 baseado na NIT-DICLA-057. Para a retirada das amostras o Tommasi Ambiental utiliza o "POP-ANL-010 Procedimento de Amostragem" e o "POP-ANL-011 Procedimento de Amostragem em Poços de Monitoramento" baseados na Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água, CETESB, 2011, no SMWW 24 ed., 2022 e na ABNT NBR 15847 Amostragem de Água Subterrânea em Poços de Monitoramento - Método de Purga, 07/2010.
3. Legenda: VA = Virtualmente Ausente; VP = Virtualmente Presente

Esthela Barbará dos Santos

Esthela Barbará dos Santos
Responsável Técnico
CRQ XXI 213000431
AFT: 8DF32D04-86FD-4D3D-B32F-84D81D8B782D