

历史建筑档案表

名 称_____护国庙戏台_____

省（自治区、直辖市）_____浙江省_____

市（地区、州、盟）_____台州市_____

县（区、市、旗）_____黄岩区_____

填报单位_____建设综合勘察研究设计院有限公司_____

填 报 人_____张烁_____

填报日期_____2021 年 02 月_____

一、基本档案

(* 为必填项)

大项	分项	数据填报项	备注
基础信息	所在城市类型*	<input type="checkbox"/> 国家历史文化名城/ <input type="checkbox"/> 省级历史文化名城 <input checked="" type="checkbox"/> 非历史文化名城	
	建筑编号*	ZJ-TZ-001	命名规则：“所在省（区市）拼音缩写-所在市（区）拼音缩写-编号”。以位于北京市海淀区的某栋历史建筑为例，“BJ-HD-0001”。
	建筑名称*	护国庙戏台	以公布文件为准。
	建筑地址*	浙江省台州市路黄岩区南城街道山后村	**省（自治区、直辖市）**市（地区、州、盟**县（区、市、旗）**路**号。
	位置坐标*	121:15:29.301342E；028:36:19.102838N 121:15:29.367963E；028:36:18.935884N 121:15:29.187047E；028:36:18.856218N 121:15:29.109699E；028:36:19.043396N	采用 2000 国家大地坐标系；选取历史建筑本体的外轮廓角点作为测点。多个测点坐标以分号分隔，从东北角为起点按顺时针方向罗列。
	建筑年代*	<input type="checkbox"/> 清代以前（1644 年以前）/ <input checked="" type="checkbox"/> 清代（1644-1912 年）/ <input type="checkbox"/> 中华民国（1912-1949 年）/ <input type="checkbox"/> 建国后（1949-1978 年）/ <input type="checkbox"/> 改革开放后（1979 年以后）	按现存建筑主体部分建设的时间。
	建筑类别*	<input type="checkbox"/> 居住建筑/ <input checked="" type="checkbox"/> 公共建筑/ <input type="checkbox"/> 工业建筑/ <input type="checkbox"/> 构筑物	
	建筑价值特色描述*	护国庙戏台位于黄岩区南城街道，坐东朝西，为清代建筑，由于时代久远已损毁严重，建筑现状只保存梁柱及以下部位。 现存主要价值要素为石柱，四柱为圆形石柱，呈梭柱样式，柱础部位雕刻莲花样式，上部雕刻石质斗拱，与木梁交界处为榫卯结构。木梁面临风吹雨打，已严重分化。戏台基座为条石砌筑而成，宽约 7.5 米，进深约 5.0 米，高于地面约 2.6 米，需从台阶而上。	500 字以内。包括历史建筑的艺术特征、历史特征等；相关历史事件、历史名人或著名设计师等。
	历史沿革或相关历史事件、历史人物	无	如有资料，请注明出处。
	建筑师、建造商名称	民间工匠	历史建筑的设计者或营建商。
核心保护	价值要素*	<input type="checkbox"/> 平面布局 <input type="checkbox"/> 主要立面（须注明具体立面方位）	


信息			<input checked="" type="checkbox"/> 主体结构 <input type="checkbox"/> 特色材料装饰和部位（须注明具体部位） <input type="checkbox"/> 历史环境要素（须注明所有历史环境要素）_____	
现状信息	现状功能*		<input type="checkbox"/> 居住/ <input type="checkbox"/> 商业/ <input type="checkbox"/> 商住混合/ <input type="checkbox"/> 办公/ <input type="checkbox"/> 教育科研/ <input type="checkbox"/> 文化展览/ <input type="checkbox"/> 文娱设施/ <input type="checkbox"/> 医疗卫生/ <input type="checkbox"/> 宗教纪念/ <input type="checkbox"/> 工业仓储/ <input checked="" type="checkbox"/> 闲置空置/ <input type="checkbox"/> 其他_____	其他须注明。
	结构类型*		<input type="checkbox"/> 木结构/ <input type="checkbox"/> 砖木结构/ <input type="checkbox"/> 砖混结构/ <input type="checkbox"/> 钢混结构/ <input type="checkbox"/> 其他结构 <u>石木结构</u>	其他需注明。
	建筑层数*		<u>1</u> 层	按建筑主体层数填写。
	建筑面积*		<u>35.6</u> 平方米	建筑总面积，不含所在院落面积。
	占地面积*		<u>35.6</u> 平方米	
	保存状况描述		至今其构件外观已经损坏严重,但仍为看出其原本形态,仅剩石柱及部分木构件。	300 字以内。
	影响因素*	自然因素*	<input type="checkbox"/> 地震/ <input type="checkbox"/> 水灾/ <input type="checkbox"/> 火灾/ <input checked="" type="checkbox"/> 生物破坏/ <input type="checkbox"/> 污染/ <input type="checkbox"/> 雷电/ <input checked="" type="checkbox"/> 风灾/ <input type="checkbox"/> 泥石流/ <input type="checkbox"/> 冰雹/ <input checked="" type="checkbox"/> 腐蚀/ <input type="checkbox"/> 沙漠化/ <input type="checkbox"/> 其他自然因素_____	其他需注明。
人为因素*		<input type="checkbox"/> 战争动乱/ <input type="checkbox"/> 生产生活活动/ <input type="checkbox"/> 盗掘盗窃/ <input type="checkbox"/> 不合理利用/ <input type="checkbox"/> 违规修缮/ <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修/ <input checked="" type="checkbox"/> 长期空置/ <input type="checkbox"/> 其他人为因素_____		
使用信息	产权类别*		<input type="checkbox"/> 国有/ <input checked="" type="checkbox"/> 集体/ <input type="checkbox"/> 个人/ <input type="checkbox"/> 其他	可复选；其他须注明。
	产权人（单位名称）*		南城街道	
	使用人（单位名称）		南城街道	
	产权变更情况描述		一直为公产。	

二、测绘图纸档案

序号	图纸名称
测绘 01-01	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_总平面图
测绘 01-02	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_一层平面图
测绘 02-01	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_东立面图
测绘 02-02	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_南立面图
测绘 02-03	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_西立面图
测绘 02-04	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_北立面图
测绘 03-01	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_1-1 剖面图
测绘 03-02	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_2-2 剖面图
测绘 04-01	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_莲花座详图

注：

1. 应按附件 2 中的测绘成果内容填写本档案；
2. 下表可根据实际测绘成果图纸内容增加；
3. 测绘成果输出为分辨率不小于 1000 万个像素的 JPG 图像文件格式，插入下表。



说明：
1、本图采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准；
2、图中所注距离、建筑物指外端皮、道路指路缘石内缘。





CIGIS
建设综合勘察研究设计院有限公司
CIGIS (CHINA) LIMITED

测绘甲级证书：甲测资字1100390
文物保护工程勘察设计甲级证书：文物设甲字0501510001


项目名称	台州市历史建筑测绘建档项目
图纸名称	ZJ-TZ-01 护国庙戏台_总平面图
项目负责人	任小强
测量人员	韩秉辰
绘图人员	王辉
校对	孔祥思
审核	孟勇飞
审定	李利军
编号	测绘-01-01
比例	1:250
日期	2020.11
图纸版本	A版

图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_总平面图	比例	1:250
绘制人	王辉	绘制时间	2020.11

<div data-bbox="1238 286 1270 383">东立面图</div> <div data-bbox="1098 280 1225 412">  </div> <div data-bbox="612 600 989 1238">  </div> <div data-bbox="517 772 555 1095">ZJ-TZ-001_护国庙戏台_东立面</div>	1:100
比例	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_东立面图
绘制人	钱泽榕
图纸名称	绘制时间



南立面图




ZJ-TZ-001_护国庙戏台_南立面图



		建设中国联合工程有限公司 建设名称: 杭州奥体中心(10080) 文档编号: 工程图设计项目设计书_文档编号:0000530001	
项目名称	台州市历史建筑测绘及建档项目	绘图人员	钱泽楠
项目负责人	付小强	校对	孔祥惠
测绘人员	吴岳岳	审核	孟勇飞
		审定	李科军
		版本号	测绘_02-02
		比例	1:100
		日期	2021.6
		图纸版本	3版
		图纸名称	ZJ-17-001_朔门渔港(北)南立面图

图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_南立面图	比例	1:100
绘制人	钱泽榕	绘制时间	2021.6



ZJ-TZ-001_护国庙戏台_西立面图




CIGIS						
建設省古蹟保存及活用振興財団有限公司 建設省〒100-8900 東京都千代田区千代田 文部科学省2025-0004						
项目名称	台北市历史建筑类公共建设项目					
项目负责人	任小强					
联络人员	吴昌岳					
绘图人员	钱泽楷					
校对	孔礼慧					
审核	孟勇飞					
审定	李科军					
编号	测绘 02-03					
比例	1:100					
日期	2021.6					
图纸版本	版数					
图纸名称	ZJ-72-01、步行道东边台、西立面图					

图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_西立面图	比例	1:100
绘制人	钱泽榕	绘制时间	2021.6

<div> <div>北立面图</div> </div>	1:100
	2021.6
比例	绘制时间
ZJ-TZ-001_护国庙戏台_北立面图	绘制人
图纸名称	钱泽榕

1-1剖面图




ZJ-TZ-001_护国庙戏台_1-1剖面图



 北京中创信智设计咨询有限公司 注册会计师事务所 11000000 会计师事务所证书号: 京会师证字[2018]0330001	项目名称	台州市历史建筑测绘勘察项目			绘图人	吴旦岳	审核	李科军	日期	2021.6	图底名称	Z1-17-60_步街南段(白)上-南面俯瞰
	项目负责人	任乃强			校对人	钱泽海	比例	1:100	日期	2021.6	图底名称	

图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台 _1-1 剖面图	比例	1:100
绘制人	钱泽榕	绘制时间	2021.6

2-2剖面图



ZJ-TZ-001_护国庙戏台_2-2剖面图



		项目名称	台州市历史建筑测绘建档项目		绘图人员	钱泽榕	编号	测绘 03-02	图底名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_2-2剖面图
建设单位: 台州市住房和城乡建设局 设计单位: 1100050		项目负责人	任小强	审核	钱泽榕	孔祥彪	比例	1:100		
文物编号: 工建测字[2019]第0150001号		测量人员	吴自岳	审定	李利军	孟鹏飞	日期	2021.6	图底版本	A版


图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_2-2 剖面图	比例	1:100
绘制人	钱泽榕	绘制时间	2021.6



 北京信合信通设计咨询有限公司 注册工程师证号: 010020 注册造价工程师注册证书号: 23400439026350001	项目名称	台州市历史建筑测绘建档项目			经办人员	钱泽楷 赵丹		编号	测绘中心	
	项目负责人	任小强			审核	孔鼎恩 孟勇飞		比例	1:10	
	测绘人员	吴启房			审定	李利军		日期	2021.6	
								图例版本	按照版本	
								图幅名称	Z1-72-001.49(国图成台_蓬江岸岸图)	

图纸名称	ZJ-TZ-001_护国庙戏台_莲花座详图	比例	1:10
绘制人	钱泽榕	绘制时间	2021.6

三、影像档案



名称	保护标识牌	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-------	-----	-----	------	----------




名称	北立面	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	东立面	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	南立面	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	鸟瞰图	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	俯视图	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	内部结构	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	------	-----	-----	------	----------



名称	连接节点	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	------	-----	-----	------	----------



名称	梁侵蚀	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	-----	-----	-----	------	----------



名称	石柱加固	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	------	-----	-----	------	----------



名称	台阶裂缝	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	------	-----	-----	------	----------



名称	横梁老化	拍摄者	孟勇飞	拍摄时间	2021年02月
----	------	-----	-----	------	----------