Núm 3 Stadarens hús

**Búdenn** i 6 stafgölfúm med Sillúm Stófúm bitúm Längbondúm Sperrúm Reisefiól i Riáfre tvófalldre hurd Skrä og Likle, Slag þile i Vindskeÿdúm brestött ad gaflade og veggiúm þess älag ---50

**Skolahúsed** bigt af sal:Biskúp h. Olafe tilhoggved i Noreg 7 Stafgölf med únderstockúm midsläm Skacsklam Slagsillúm þiliad úmhverfis samt i hvolf og gölf under súd, födrader becker úmhverfes samt 8a glerglugar nidre, Rectors og Cönrectors kamers ofann úpp a med Sængúm bordúm læstúm húrdúm glerglúggúm.

**Skolaskälenn** med 5 lokreckiúm og Rúmvidúm ä hvoria hlid allúr únder Reisefiöl fÿrd fyrer húsenú, brostfelldigheit ä Skolans vidu geingur nockud vatn og Skálen er tilgeingenn, Slúttast Älaged --- 3

Gaung frä Skolaskäla ad undirgangi vantar uppbót ---- 10

Dito til Nordurdira væn ad vidum älag ä veggi --- 30

Gaung frå Nordurdirum ad herbergjadirum i 4 Stafgölfum under grenigrind med sillum, stöfum bitum og sperrum.

Gaung frä herbergjadirum til Kalldira flatreft(?)med grenivid fornum þö varanlegum væn og stæðileg til veggja og viða fyrer utan Sticke af vesturveggnum sem Reparerast med --- - 15

**Syruklefen** með 2 bitum, mæniäs wóglum og Ärefti, Nÿ hurd fyrer husinu fyrer Spioll Älag ---- 15

**Barnhúsed** i 4m Stafgölfum med 5 rumum alls Loft i einu stafgólfi, sitt Kamers i hvörium enda afþiliad og med hurdum allt undir súð og Reisifjiól. Alag f Spióll ---- 30 **Stórastofan** 6 Stafgölf med tilheirelegum viðum(?) undir Reisifiól Þiliad(?) fyrir Gafle Þil að framan hurd og skrä, hused nyúppgiórt

Austurklefen 8a stafgölf med hurdum og læsingum i bada Enda brostinn og biladur ad riäfri og Arefti uppbætist ---- 90

Westriklefen 8a Stafgólf under Reisifiól nÿlega og velgiördur hurdir i bada enda Smióra(?)pallar med bordum i kring, 2(?)

2 Stafgölf milli Búrs og Stórustofu äsamt kalldirum med Bitum, Stöfum, Sperrum, Längbóndum hurd og bili ad framan vel stædilegt

**Bured** i 7 Stafgölfum med Sillum, Bitum, Sperrum langbóndum Greni og Birki Arefti Standþil og Biorþil framanundir hurd ä hiórum sk....Önnur(?) hurd .... til ä hiórum med hespu og keing husid nÿuppgiort

**Kietaskeman** 8a Stafgölf med vænnri(?) Grenigrind upp og nidur og greniärefti, fyrir utidirum þil, yfirbita(?) og undir, hurdir ä Járnum med hespu og keing, Nytekid(?) og endurbætt.

**Elldhused nya** 4 Stafgölf gagnlegt(?) ad vidum falled ad veggium. Giórist uppbót **Elldhused gamla** 4 Stafgölf med Stófum bitum sillum sperrum, hurd og Diraumbúningi endurbætt ad nockru. En þad lasna uppbætist med -

**Nya hused** i 7 Stafgolfum afdeilldti 2 Stofur badar Þiliadar i hvolf og gölf med súd i riafri lofti og födrudum troppum til hvórs Lofts 9 Glergluggum ä húsinu uppi og nidri 1 Standsæng er i hvórri Stod... og 1 rum(?) i hvoru Lofti. Ny hurd af Panel ... i sydri stofuni

med skrä og lómum en gómul hurd skralæst fyrir nyrdri stofuni, listud hurd skralæst fyrir útganginum med diraumbúningi, listudu þili og vindskeidum, listad stand þil og biörþil ä Sudurgafli Stofunar, Eirnin(?) listad Standþil yfir bita ä nordurgaflinum hvorútveggia med tvófólldum vindskeydum Hurdir ä järnúm med skräm og listum fyrir hvörium stigadyrum loftana, 3 hlerar fyrir Gluggum sudurstofunar og fyrir loftglugganum, I sidri stofunni er stört kringlött bord, en ferkantad längbord i þeirri nirðri, húsinu filgir Skorsteinn(?) med Reikhaf(?) og kackelön, Spióll taka til ad siast ä þesu husi, Skecking(?) og vatns ... Giórist til Älags ---- 60

Herbergia Andire inar ad Skalaskemune i 5 Stafgólfum med Stölpum tvennum(?) Sillum bitum og sperrum, súd ä allri yfirgrindinni(?) alþiliad milli Sillna og undir Sillum i fremsta stafgölfi hvar og(?) .... halffódradur ....ur med brÿk, Loft er i nefndum 5 Stafgölfum med trappna uppgäng fodrudum og skralæstri hurdu, 3 brykar(?) rumum Glerglugga og bordi Standþillista(?) ad framan med tvófólldum vindskeydum ÿfir, hurd ä Järnum med Klynku og Järnhalldi(?), veggur trosnadur uppböt ---- 30

**Bordstofa** 7 Stafgölf, undir Súd ä eina, Reisifiól ä adra sydu tvennum sillum, þiliud ä adra hlid i ..... Stafgölfum, Loft uppi ölllu(?) húsinu med afþiliudu Kammesi, bordi og rúmi, 5 ..... i lofti alþiliad Spiskamers nidri med bordi, br.... tveimur gluggum og læstri hurd fyfir. Spióll uppböt --- 60

**Gaung** fra Bordstofu til Nordurdyra og kalldira gänga, i 1 Stafgölfi – uppbætast --- 15 **Skalaskeman** i 6 stafgölfum med sillum, bitum, sperrum, skambitum, längbóndum og Reisifjiól fÿrir inri og ÿtri dirum, Standþil undir og ÿfir bitum, hurd ä Jarnum med Järnloku, .... skralæstri, forbirgi(?) framaf og tvöfölldum vindskeidum, þesu(?) húsi til sæmilegrar Reparation Giórt. ----??

Stafgólfs.... milli Skalaskemunar og þess Nÿa Skála vel stædilegt.

**Spis(?)stofa** 5 stafgölf, þiliud umhverfis(?) med fialagolfi i 2 stafgölfum, 3um(?) störum bordum, födrudum brikum, 4 glergluggum, skrälæstri hurd, loft í óllu húsinu med 1 gler....., firsta Stafgölf afþiliad med 1 rúmi, húrd og læsing(?), Suð i óllu riafri i godu standi

**Prestskamers** i 1 Stafgölfi med 1 sæng; glúgga, bordi, beck(?) og hillum, med Standþili fÿrir framan under bita, þiliad umhverfis med loft ÿfir og stiga til loftsins med þili og hurd ..læstri, i loftinu er sæng og glergluggi, fyrir framan Camersid er dyraumbuningur med skralæstri hurd og uppgiort

**Winumanaskema** i 5 Stafgölfum med Sillum Sperrum Stófum lángbóndum og reisifiol og þili framan fyrir undir og yfirbita, hurd ä Järnum med hespu og keing, 6 rum filgia húsinu fÿrer firningu(?) gottgiórist med ---

**Skreidaskeman** 7 Stafgölf med Sillum, bitum, Sperrum, langbóndum, Reisifjiól, og þili framan fyrer hurd ä Järnum med loku skrä og likli, lyka er hurd ä gafladinu med läs fyrer nyuppgiórd.

**Sodbúred** 5 Stafgölf med sillum sperrum bitum stófum langbondum og fialaärefti, 10 rumum hurd med hespu og keeing uppböt ä bettad hus---

**Britaskema** 8 stafgölf med sperrum sillum, bitum stófum Langbondum, fialaärefti, listudu standþili fyrer framan under og yfir bita, tvófólldum windskeydum, tvö Stafgólf eru adgreind med aurslä og 3 fiólum undir bita, husid forbetrad med nyrri húrd og værnri(?) skrä, samt þarf uppböt

**Reidingaskema** 5 stafgölf med stodum undir bita sperrum og Ärefti þili fÿrer framan og vindskeÿdum, hurd ä Järnum skrälæst, úppbætist.

**Brugghused** 4 Stafgölf med sperrum, sillum, bitum, stófum greni og birki ärefti, hurd med loku, húsid ad falli komid til veggia, uppbætist --- 50

**Lambabured** med 3 bitum, 3 stofum, 3 Dvergum, s.... mæniäs, hurdarflaka(?) og dirustofum stallur med anari langhlid uppbætist ---20

**Fiösed** med 7 bäsum hvórumeigin stodum hlidäsum bitum vóglum, mænias, allt þ..... med grenivid, húsed uppbætist ---- 10

**Hladan** inar af fjösinu med 2 bitum og dvergum mæniäs og greniärefti, húrd og Dirústófum og onnur fyrer fjösinu med hespu og keing. Uppbót ----15

**Hesthús** tvó giord ur 4(?) med bitum og dvergum mæniäsum mattartriäm, tvisettum stallfiólum i hvoriu fÿrer sig, samt hurdum og Dira umbúningi uppbót á þau ---- 25 **Kinlúteigshús** med 2 bitum, Dvergum, mæniäs 2 stodum og Stallfiólum hurd og dirastöfum Uppbót. 10

**Smidia** i 3 Stafgölfum med sperrum, sillum, stöfum, längbóndum, listad þil med vindskeydum fÿrir framan, skrälæst. Kolahús med b...... allt ad falli komid úppbætist --- 100

**Pionustuhused** med sperrum, bitum, sillum og langböndum Ärefti af greni og birki standþil framan fÿrir, hurd med hespu og keing, husid ad falli komid bætist med ---- 60 ...skeman 4 ½ stafgölf med sperrum sillum bitum stöfum, landbóndum og gómlu fialaärefti hurd med hespu og keing Uppböt ... ä --- 30

**Kaupamana Skeman** 3 stafgólf med sperrum sillum og längbóndum og fialaärefti, hurd ä Järnum, stædileg.

**Winukonubadstofan** i 6 stafgölfum med sperrum, sillum, bitum og fialaärefti sundurskilid i midiu med hurd og klÿnku i odrum parti hússins 4 rúm og hurd fÿrir ...dirum Uppbot her a ---- 30

**Tradarskeman** 3 Stafgólf med sperrum, sillum, bitum og Ärefti þil fyrir framan med Vindskeydum húrd ä Järnum skrälæst gómul og hrórleg. Uppbót --- 10

**Hesthús i Jolavallagardi** ad leingd inan vel 3 fadmar med bitum dvergum mæniäs hurd ä Järnum med hespu og keing. Anad díto ad leingd inan 4 fadmar med bitum dvergum og mæniäs og 4 stódum, hurd ä Järnum; hestastallur af bordum sæmileg.

**2 Fiarhus** hvórt fÿrer sig halfur siótti fadmur væn og velstandandi(?)

Biskupsbadstofan 8a stafgölf med tvennum sillum sperrum, bitum undir Súd alþiliud i hvolf og gölf, 8 glergluggum ä vestri Enda med tvöfölldu listudu bili og vindskeÿdum tvófólldum ÿfer. Húsid er afþiliad vid 5ta stafgölf ad inanverdu med tvilæstri værnri(?) Skrá og s..heflúdum Diraumbúningi, í inri stofuni er 1 kamers med skrälæstri húrd og koparhring sem brúkast fyrir kiallara, ...... med brÿkum allt i kring, i fista(?) stafgölfi Stofunar og langbord fyrir stafni(?), i fremri stofunni eru 2 glergluggar og ..... ä adra hlid húrd ä Järnum skralæst med koparhring og þar i innsettum(?) 4 Silfurstickium(?), loft úppi i allri Stofunni med födrudum tróppu uppgängi, sundurbiliad i midjú med bremur rumum og 1 litlum glergulla(svo) i þeim fremra parti, og 3 glergullum (svo) i þvi inra loftinu, þil framanundir húsinu undir og yfirbita. Camerse ut úr stofuhlidini i 2 ½ Stafgölfi med tvofólldum listudum Timburveggium ad útanverdu, med Langsud(?), en inan med Längbile, listad Standbil tvofalldt fyrer gaflinum med 3 glergluggum og hlerum, ...ellud hurd fÿrer Camerenu med skrälikli og koparhaldi, Lofti yfer Camerse og 1 glergluggi. Hurd ä Järnum med tvilæstri Skrä, samt bili yfir og undir Skambita. I inre Stofune er Stölpasæng, og i Inra loftinu 2 rúm, bökahillur i Camerse og Stofune. Húsed er tilgeinged vyda vatnsruned(?) og fúed ad nedan. Giórist þvi Älag ----- 12

## ÞARF AÐ LESA SAMAN VIÐ LJÓSRIT AFTUR