

Prüfbericht Pumpenstation

Inspektion gemäß Auftrag – Musterbericht

Anlage	Kreiselpumpe, Pumpenwerk Nord PN-420
Maschinennummer	MN-104233 (Demo)
Einsatzort	Werk 1, Halle A (fiktiv)
Prüfdatum	Demo
Techniker	Tobias Krüger (Demo)
Ergebnis	Ohne Mängel, nächste Prüfung in 12 Monaten

Prüfpunkte

Dichtheit Gleitringdichtung	i. O.
Lagergeräusch / Vibration	i. O.
Motorstrom bei Nennlast	i. O.
Kupplung und Ausrichtung	i. O.
Schutzeinrichtungen	i. O.