अवस्था प्रतिवेदन

Run: f240191c9c1371629cc0f0282a86f4ee55937f2c9ebc60a2beabb67400fc5eb3
Evidence: deb5c87bcda3b61855ba6c44389b20d636fce7805148511ad50360cb6fd1a455

Nepali templates reviewed by Siku, a native speaker

उपग्रहको समय घटनाको समय होइन। अज्ञात अवलोकनको अर्थ प्रभाव शून्य होइन।



नीलो: सम्भावित पानी; पहेँलो: परिवर्तन; खरानी: अवलोकन गर्न नसकिने; गाढा रेखा: सडक; हरियो बिन्दु: बस्ती। नक्साको प्रमाण: map-claims.json। रनका तह मात्र; यात्राको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको छैन।

क्षेत्र / घटना / प्रशोधन

क्षेत्र / घटना / प्रशोधन: २०८३-०५-१० BS | 2026-08-26 (मिति मात्र) **[C009]**

रन प्रशोधनको अवस्था: complete **[C012]**

उपग्रह अवलोकन र समय अन्तर

/post/timestamp: २०८३-०५-१२ BS १८:०६:४१ NPT | 2026-08-28T12:21:41.762029Z **[C133]**

/pre/0/timestamp: २०८३-०४-३१ BS १८:०६:४१ NPT | 2026-08-16T12:21:41.058298Z **[C165]**

/pre/1/timestamp: २०८३-०४-१९ BS १८:०६:४० NPT | 2026-08-04T12:21:40.493161Z **[C197]**

/pre/2/timestamp: २०८३-०४-०७ BS १८:०६:४० NPT | 2026-07-23T12:21:40.113411Z **[C229]**

अभिलेखित विधि र सीमाहरू

decrease_db: ३ [C1657]; max_slope_deg: १२ [C1660]; post_db: -१६ [C1667]

अभिलेखित विधि र सीमाहरू: baseline **[C247]**

अवलोकनको पहुँच र समावेशको संवेदनशीलता

परिवर्तन अवलोकनको समेटिएको भाग (%): ९३.९६५६१११६७८५८३६ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C1680]**

पछिल्लो अवलोकनको समेटिएको भाग (%): ९९.०८१२०५३११५४२३९ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C1681]**

अवलोकन भएका जोखिम क्षेत्र

सम्भावित परिवर्तनको क्षेत्रफल: क्षेत्रफल (m²): १,८९,६००.०; अवलोकनले समेटेको क्षेत्रफल (m²): २२,०७,८१,६००.० **[C1682]**

सम्भावित पानीको क्षेत्रफल: क्षेत्रफल (m²): ०.०; अवलोकनले समेटेको क्षेत्रफल (m²): २२,०७,८१,६००.० **[C1683]**

सम्भावित गेग्रान (प्रमाणित नभएको): क्षेत्रफल (m²): ४३,६००.०; अवलोकनले समेटेको क्षेत्रफल (m²): २२,०७,८१,६००.० **[C1686]**

अवलोकन गर्न नसकिने क्षेत्रफल: क्षेत्रफल (m²): १,४१,७८,४००.०; अवलोकनले समेटेको क्षेत्रफल (m²): २३,४९,६०,०००.० **[C1687]**

सम्भावित प्रभावित नक्साङ्कित सम्पत्ति

पहुँच अनिश्चित भएका बस्तीहरू: २३ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60598]**

सम्भावित जोखिममा रहेका भवनहरू: १०२ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60601]**

मोडेलमा सम्पर्क टुटेका बस्तीहरू: २२ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60602]**

स्वास्थ्य केन्द्रसँग सम्भावित सम्पर्क विच्छेद: ० काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60603]**

सम्भावित प्रभावित सडक खण्डहरू: १२१ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60606]**

नक्सामा सम्भावित गोरेटो पहुँच: १४ काल्पनिक परिदृश्य: 2 **[C60607]**

काल्पनिक पहुँच परिदृश्य

बस्तीहरू: नक्साको वस्तुको पहिचान: settlements:cluster/0 काल्पनिक परिदृश्य: 2 प्रमाणको अवस्था: unknown; baseline: नक्सामा सम्पर्क; 1: नक्सामा सम्पर्क; 2: नक्सामा सम्पर्क; 3: नक्सामा सम्पर्क; 4: नक्सामा सम्पर्क छैन **[C60608]**

बस्तीहरू: नक्साको वस्तुको पहिचान: settlements:cluster/1 काल्पनिक परिदृश्य: 2 प्रमाणको अवस्था: unknown; baseline: नक्सामा सम्पर्क; 1: नक्सामा सम्पर्क; 2: नक्सामा सम्पर्क; 3: नक्सामा सम्पर्क; 4: नक्सामा सम्पर्क छैन **[C60609]**

बस्तीहरू: नक्साको वस्तुको पहिचान: settlements:cluster/11 काल्पनिक परिदृश्य: 2 प्रमाणको अवस्था: unknown "near सानो भार्खु" (मूल नक्साको नाम (नेपाली नाम उपलब्ध छैन)); baseline: नक्सामा सम्पर्क; 1: नक्सामा सम्पर्क; 2: नक्सामा सम्पर्क; 3: नक्सामा सम्पर्क; 4: नक्सामा सम्पर्क छैन **[C60610]**

काल्पनिक परिदृश्य 1: अभिलेखित बन्द भनिएका खण्ड मात्र **[C62217]**

काल्पनिक परिदृश्य 2: SAR अवलोकित परिवर्तन र थप प्रमाण भएका खण्ड (प्रमुख) **[C62218]**

काल्पनिक परिदृश्य 3: थप प्रमाण भएका खण्ड; परिदृश्य२को उपसमूह **[C62219]**

काल्पनिक परिदृश्य 4: सम्भावित र अज्ञात खण्ड (अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था) **[C62220]**

सीमाहरू

उपग्रह अवलोकनको समय घटनाको समय होइन; अन्तर दिइएको घटना मितिको सीमाबाट गणना हुन्छ। **[C62221]**

DEM बहाव मार्ग भूभागको रेखाङ्कन हो; डुबान पूर्वानुमान वा यात्राको सिफारिस होइन। **[C62222]**

अभिलेखित layover/shadow मास्क अनुमानित हुन्; अवलोकन नभएका क्षेत्र अज्ञात रहन्छन्। धेरै उपग्रह मितिका तह जोडिएका छन्; वस्तुको समय परिवर्तन देखाउने पहिलो अवलोकन हो। **[C62223]**

अप्टिकल प्रमाण मात्र अत्यन्त प्रतिकूल परिदृश्यमा पर्छ र लामो अन्तरका सङ्केत दबाइन्छन्। अभिलेखित NDBI सीमा प्रयोग हुँदैन; अप्टिकल समर्थनले सम्भावित गेग्रान प्रमाणित गर्दैन। **[C62224]**

परिदृश्यका अवरोध र सम्पर्क विच्छेद काल्पनिक हुन्; पुष्टि भएका अवस्था होइनन्। **[C62225]**

नक्साका बस्ती, सडक र गन्तव्य अपूर्ण हुन सक्छन्; नक्साबाहिरका वस्तुहरू समावेश छैनन्। **[C62226]**

पत्ता लगाउने, जोखिम र सडकसँग जोड्ने नतिजा अभिलेखित रिजोल्युसन र सीमामा निर्भर छन्। **[C62227]**

पूर्ण प्रमाण र स्रोतका सीमाहरू: report-facts.json / report-claims.csv। कोष्ठकका उद्धरणले निर्यातमा पूरा प्रमाण पहिचान जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.

Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.

The organisations in charge of the Copernicus programme by law or by delegation do not incur any liability for any use of the Copernicus WorldDEM-30.

© OpenStreetMap contributors (ODbL).

HimaRoad and flood-copilot code: Apache-2.0. Noto Sans Devanagari: SIL Open Font License 1.1.