ОТЧЕТ

о выполненных работах по техническому обслуживанию и модернизации оборудования МЖК «Новая Александрия» за 2019г.

| No | Наименование работ |
|----------|--|
| | Электротехническое оборудование МКД |
| | Выполнение заявок по сработке этажных систем защиты согласно нарядов |
| | Осмотр и контроль параметров ТП |
| | Осмотр ГРЩ1, ГРЩ2 |
| | Аварийные работы на ТП и ГРЩ |
| | Установка системы учета электроэнергии чиллеров |
| , | Осмотр и контрольный пуск ДГУ без нагрузки |
| 7 | Контрольный пуск ДГУ полностью |
| 3 | Осмотр, ППР эл.шкафов, проверка и восстановление маркировки |
|) | Осмотр, тит эл. шкафов, проверка и воставление списка неисправностей передача Осмотр аварийного и основного освещения парковки, составление списка неисправностей передача |
| | персоналу для устранения неисправностей Осмотр аварийного и основного освещения мест общего пользования, составление списка |
| 10 | Осмотр аварийного и основного освещения мест общего пользования, составления пользования пользован |
| | неисправностей, передача персоналу для устранения неисправностей. Замена люминесцентных светильников на светодиодные на путях эвакуации |
| 1 | Замена люминесцентных светильников на светоднодные на путите выпутите выстать выпутите выста выпутите |
| 12 | Установка новых светодиодных светильников Осмотр аварийного и основного освещения территории, силовой части систем управления, составление |
| 13 | списка неисправностей, передача персоналу для устранения неисправностей. |
| 1 / | Демонтаж, установка устройств декоративного освещения |
| 14 | Контроль замены вводных электросчетчиков, оформление документации с электросетями |
| 15 16 | Снятие показаний счетчиков, составление отчетных документов для бухгалтерии и Энергосбыта |
| 17 | Подбор и закупка комплектующих по результатам осмотров |
| 1 / | Служба ОВИК |
| 18 | Установлена автоматика регулирования вентиляции парковки (5 вентиляционных агрегатов) |
| 19 | Проведен ремонт 4 приводов управления клапанами регулирования температуры ГВС и отопления. |
| 20 | Проведена промывка теплообменников отопления и ГВС в индивидуальном тепловом пункте (12шт) |
| 21 | Проведена поверка манометров и термометров, установленных на внутридомовых сетях. |
| 22 | Поверено 18 приборов учета холодной воды, 18 приборов учета горячей воды. |
| 23 | Поверено 3 прибора учета тепла (квартирных). |
| 24 | Проведена ревизия (при необходимости полная очистка) всех ливневых и дренажных коммуникаций дома. |
| 25 | Проведена ревизия всех пожарных трубопроводов с опрессовкой воздухом. |
| 26 | Проведено техническое обслуживание и ремонт узла учета тепловой энергии на вводе в дом. Получен допуск в эксплуатацию от ресурсоснабжающей организации |
| 0.7 | Начата работа по изготовлению гидропневмо-промывочной машины (необходимой для проведения |
| 27 | очистки теплообменников и внутридомовых стояков) |
| 28 | Проведен ремонт бойлерной установки (1шт). |
| 29 | Проведены работы по отводу ливневой воды с крыши бассейна (50м). |
| 30 | Проведена очистка дождевой ливневой канализации. |
| | Слаботочные системы |
| 31 | Установка дополнительной камеры видеонаблюдения на зону грузоподъемного лифта |
| 32 | Замена тахогенератора для большого лифта корпус А |
| 33 | Обновление системы видеонаблюдения, установка 2-х видеорегистраторов |
| | Замены жестких дисков в системе видеонаблюдения |
| 34 | Техническое обслуживание выездных ворота, замена троса. |
| 35 | |
| 36 | ТО систем электропитания в мониторной |

| 38 | Замена камеры видеонаблюдения на входной группе |
|----|--|
| 39 | Замена камеры видеонаблюдения на спуске в паркинг |
| 40 | Замена управляющей платы в меленьком лифте корпуса А |
| 41 | Устранение аварий, замыканий, разрывов шлейфов на трассах. |
| 42 | Замена АКБ секций в ИБП в мониторной |
| 43 | Установка дополнительной камеры видеонаблюдения на КПП |
| 44 | Установка дополнительной камеры видеонаблюдения на детской площадке |
| 44 | Замена блока питания секции камера в корпусе Б с 17 по 22 этажи |
| 46 | Разработка и расчет системы входа в дом (расчет установки магнитных замков на лифтовые |
| | холлы и лестничные марши в парковку). |
| 47 | Ремонт датчика движения автоматических ворот |
| 48 | Замена конвертора системы видеонаблюдения в мониторной |
| 49 | Замена камеры видеонаблюдения на спуске в паркинг по центру |
| 50 | Общее ТО камер видеонаблюдения |
| 51 | Замена блоков питания камер видеонаблюдения по результатам обхода |
| 31 | Общестроительные работы и благоустройство территории |
| | |
| 52 | Демонтаж детского городка и детского домика. |
| 53 | Сборка и установка Детского городка и детского домика |
| 54 | Очистка зон отслоения и вздутия, декоративной отделки на пожарных лестницах парковки |
| 55 | Очистка и гидроизоляция уличной вент-камеры корпус №2. |
| 56 | Ремонт напольного покрытия на цокольном этаже парковки (242 кв.м). |
| 57 | Очистка, обработка (антигрибковым средством) и покраска. Лестничных маршей, |
| | деформационных швов, потолков, колонн паркинга общей площадью – 470 кв.м. |
| 58 | Очистка и обработка напольного покрытия (гранита) в холлах лифтов химическими составами |
| | глубокого проникновения общей площадью – 719.6 кв.м. |
| 59 | Отсыпка газонов и клумб черноземом и грунтом с добавкой удобрений. |
| 60 | Высадка декоративных растений. |
| 61 | Установка планов навигации на парковке |
| 62 | Установка информационных таблиц в лифтовых кабинах о размещении контейнеров |
| 63 | Установка информационных таблиц в холлах лифтов с нумерацией квартир поэтажно |
| | Система пожарной безопасности |
| (7 | |
| 67 | Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией выполнены в полном объеме. |
| 68 | Установлена система противодымной вентиляции в парковке. Устройство кабельных линии |
| | выполнены в полном объеме. Установка и программирование исполнительных устроиств |
| | выполнены в полном объеме. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы. |
| 1 | |

Генеральный директор УК «Элит Проспект»

кышонплаедпу» кинепмох

Кешишян А.Н.