



AUDITORIA DE QUALIDADE DE APLICAÇÃO TERRESTRE

FAZ: 200349 | DESC FAZ: SITIO GUARANI

OPERADOR
Não Identificado

VEÍCULO
Trator Padrão


INÍCIO
03/07/2026 09:24:00

TÉRMINO
03/07/2026 10:15:07

Tal + Car.(ha)
10.57

RESUMO APLICAÇÃO


Aplicado Interno



Área Aplicada

9.92 ha


Sobreposição



Área Sobreposta

1.17 ha


Não Aplicado



Não Aplicado

0.65 ha


Excedente



Área Excedente

0.47 ha


Total Aplicado



Área Total Aplicado

11.56 ha

MAPA DE APLICAÇÃO



- APLICADO FORA DO TALHÃO
- APLICADO
- NÃO APLICADO DENTRO DO TALHÃO
- SOBREPOSIÇÃO

MÉDIA DE APLICAÇÃO: 1047.37

