



AUDITORIA DE QUALIDADE DE APLICAÇÃO AÉREA

FAZ: 308027 | DESC FAZ: SITIO SANTO ANTONIO II

PILOTO
valmir alves

VEÍCULO
PS-CBA


INÍCIO
05-06-2026 11:42:47

TÉRMINO
05-06-2026 11:42:47

Tal + Car.(ha)
14.65

RESUMO APLICAÇÃO


Aplicado Interno



Área Aplicada

8.08 ha


Sobreposição



Área Sobreposta

0.40 ha


Não Aplicado



Não Aplicado

6.56 ha


Excedente



Área Excedente

0.00 ha


Total Aplicado



Área Total Aplicado

8.49 ha

MAPA DE APLICAÇÃO



- NÃO APLICADO DENTRO DO TALHÃO
- APLICADO
- SOBREPOSIÇÃO