

Metadataformulier sensorinstallatie

Field lab naam: Rotterdam

Adres: Terbregse Rechter Rotterkade 218

Datum dag van installeren: 21/5/24


Namen aanwezig: Thimo, Sjoerd, Martin

Dakinformatie


Naam	Waarde	Eenheid	Opmerking
Hellingshoek (van het grootse deel van het dak)	Onder 60 Boven 45	Graden	Mansarde Knikdak
Dakconstructie	Gesloten	Open, dicht of hybride	
Schimmel	Ja	Ja of nee	Een plek, zuidzijde
Percentage mos	0%	%	Beetje zwarte alg op noordkant
Omschrijving omgeving	Bebouwing, met bomen op minimaal 15 m afstand	Tekst	
Schaduw	Geen objecten die schaduw op dak creëren naast het dak zelf (overkapping)	Categorie	
Isolatiemateriaal gebruikt	Ja folie	Tekst	We weten niet wat voor folie
Leeftijd dak	8 jaar (2016)	Jaar	

Tekening sensorlocaties

Teken in dit vak duidelijk de vorm van het dak met de locaties van de sensoren. Geef de oriëntatie van het dak aan en teken eventueel schimmelplekken.



Oranje = schimmelplekken



Sensorinformatie

Sensor ID	Oriëntatie (windrichting)	Positie (code)	Diepte (cm)	In schimmel (Ja/nee)	Startdatum (DD/MM/YYYY)	Schaduw (beschrijving)
di-lab-lsn50v2-s31-42	N	Onder	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-43	N	Midden	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-54	N	Boven	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-39	Z	Onder	15	Nee	14/5	Geen
di-lab-lsn50v2-s31-40	Z	Midden	15	Nee	14/5	Geen
di-lab-lsn50v2-s31-41	Z	Boven	15	Ja	14/5	Geen

Extra opmerkingen