



# Тепловизионное обследование

Тепловизионное обследование — возможность реально оценить состояние строительного объекта, вентиляции, трубопроводов. С помощью диагностики выявляется утечка тепла, наличие плесени и засоров. Проводят такую проверку на разных этапах строительства, реконструкции и ремонта. По окончании диагностики заказчики получают акт, в котором указывается, пригодно ли здание / оборудование для эксплуатации. Этот документ является обязательным для государственных органов по обследованию построек перед сдачей их в эксплуатацию.

Для качественной проверки мы оснащаем наших специалистов сертифицированными тепловизорами. Все мастера имеют лицензии и допуски.



[тепловизионное обследование](#)

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

## Цена тепловизионного исследования

| Тепловизионное обследование                                  | Цена         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Проверка крыши тепловизором                                  | от 1500 руб. |
| Проверка герметичность окон                                  | от 1000 руб. |
| Проверка электрооборудования и электросчётчиков тепловизором | от 2500 руб. |

- Назначение зд

#### Контакты

- Степень сложности и особенностей объекта.
- Доступность здания, конструкции для осмотра.
- Цель диагностики, сроки проведения работ.
- Применяемые методы, оборудование.
- Удаленность объекта от кольцевой дороги МКАД.

## Чем мы руководствуемся при обследовании



В ходе диагностики мы опираемся на нормативы РФ по теплозащите строений — 233314/2000:

- Берем в расчет температуру на улице и внутри постройки.
- Влажность в помещении в норме составляет 50–60 %.
- Между температурами снаружи и внутри допустима разница в 4–6 °С.
- Температурные показатели не должны быть меньше, чем у капли росы.

В ходе диагностики мы определяем:

- Степень сопротивления теплопередачи.
- Наличие и качество теплоизоляционного слоя.
- Работоспособность вентсистемы.
- Качество инфильтрации.

Максимальную точность данных обеспечивают оптические приборы для замеров с матричными технологиями. С их помощью мы получаем точнейшую картину: ИК-импульсы преобразуются в электрические сигналы и отображаются на мониторе. Расшифровкой полученных данных занимаются специалисты с опытом.

В зависимости от дефектов объекта, мы разрабатываем план работ для устранения проблем. Так многие наши заказчики уменьшили расход газа и электричества без потери тепла в помещении. Значимой такая экономия является как для коммерческих, так и для промышленных объектов.

## Как мы проводим тепловизионную проверку

Для получения точных показателей мы обследуем объекты при минусовой температуре снаружи и при температуре выше 0 °С внутри. Допустимая разница между показателями — 20 °. Со стороны улицы и изнутри здание проверяется по периметру. Это дает возможность полноценно оценить, соответствует ли объект ГОСТу. В ходе проверки мы обнаруживаем даже малейшие дефекты: свищи, микротрещины. Проводится осмотр в несколько этапов:




О компании

Услуги


Цены

Контакты

Сотрудники исследуют поверхности: стены, потолок, двери, окна, подоконники. На этой стадии выявляются основные дефекты.



Проводится осмотр крыши и фасада на наличие тепловой защиты, качество теплоизоляции, толщину слоя.



Полученные данные обрабатываются посредством термограммы, анализируются нашими сотрудниками.



Выполняем подготовку заключения, куда вносим полученные данные, отмечаем наличие / отсутствие дефектов.

Классифицируем брак, указываем причину его появления, составляем список рекомендаций для устранения дефектов.

В техническом акте отмечаем время обследования, дату, температурные показатели, используемое оборудование и методы.

Если речь идет о жилых комплексах, то диагностическое обследование проводится по иной технологии:

- Диагностика осуществляется до выполнения отделочных работ. Это позволяет предотвратить демонтаж и затраты на него при обнаружении недостатков.
- Рассчитываем объем необходимого слоя утеплителя через вычисление сопротивления теплопередачи.
- Осмотр проводится также по периметру снаружи и внутри.

Проведение диагностики до приобретения недвижимости защищает Вас от необоснованных затрат и проблем в дальнейшем. А исследование тепловизором в процессе эксплуатации дает возможность документально подтвердить соответствие здания нормам ГОСТ.

## Преимущества тепловизионного обследования

Стаж в области исследований тепловизором у нашей компании — более пяти лет. За это время мы с помощью команды опытных сотрудников решили проблемы сотен юридических лиц. Большинство из заказчиков смогли избежать покупки некачественных объектов по завышенной стоимости. Некоторые смогли приобрести недвижимость по сниженной цене.

На сегодня к нам обращаются, чтобы избежать дополнительных расходов в ходе строительства, ремонтных работ и реконструкции. Также мы помогаем выявить недочеты перед запуском объектов в эксплуатацию. Независимо от поставленных задач и условий, наша команда работает на результат:




О компании

Услуги

Цены

Контакты



+7(495)452-05-26



При появлении новых технологий, наши мастера проходят переподготовку и повышение квалификации. Это помогает нам работать лучшее и быстрее.

Имеющееся оборудование регулярно проходит проверку и обновляется при появлении на рынке более технологичных приборов.

Подготовка документов выполняется согласно нормам ГОСТ и последним изменениям в нормативных государственных документах. Поэтому полученные у нас акты действительны для суда, комиссий, коммунальщика и застройщиков.



Для юридической безопасности сотрудничаем по договору, в котором прописаны все обязательства и цена.

## Чем грозит утечка фреона и тепла

С утечкой хладагента и тепла сталкиваются после приемки зданий. Возникает такой дефект в результате некачественных строительных работ. Чаще причиной утечки является:

- Нарушение / отсутствие теплоизоляции;
- просадка фундамента и кирпичной кладки;
- трещины, микротрещины, дыры;
- неправильный монтаж вентиляции;
- неравномерный нагрев батарей;
- некачественные межэтажные перекрытия;
- нарушение технологии установки окон и дверей;
- некачественные стройматериалы;
- ошибки проектировщиков.

Во всех случаях тепло уходит из помещения очень быстро, в результате чего требуется усиленное отопление. Это чревато повышенными расходами газа и электричества. Также это приводит к повышенной влажности, что становится причиной появления плесени, неприятного запаха и загрязненного воздуха.

Чтобы не исправлять такие дефекты, рекомендуется проводить тепловизионную диагностику до сдачи объекта в эксплуатацию.

## С кем мы сотрудничаем

Мы представляем услуги тепловизионного обследования юридическим лицам. К ним относятся промышленные организации, строительные компании, производства и прочие. Наша диагностика позволяет определить:

- Наличие теплоизоляции помещений, ее качество и объем. При диагностике опираемся на нормативные требования ГОС
- Насколько качественно выполнено герметизирование стыков, швов, оконных и дверных проемов, степень герметичности, качество воздухообмена и степень воздухопроницаемости между помещениями в здании.
- Соответствие холодильных камер и складских помещений необходимым температурным показателям.
- Пригодность к запуску в эксплуатацию водопроводов, газопроводов, электрических узлов, дымоходов, вентканалов.

Качество плоских кровель, наличие / отсутствие водяных карманов, дефектов, влекущих за собой теплопотери.



## Наши партнеры



## Сертификаты и лицензии



### Добавить комментарий

Ваш номер телефона не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

☐ Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Ваше имя \*

Ваше номер телефона \*

Комментарий

Отправить комментарий



[О компании](#)

[Услуги](#)

[Цены](#)

 [+7\(495\)432-05-26](tel:+7(495)432-05-26) 

[Контакты](#)

Москва, Чермянский  
проезд, 7

**МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ**

[Услуги](#)  
[Контакты](#)

**+7 (495) 432-05-26**

Мы работаем :

Пн. - Вс.: 9:00 -  
18:00

[Карта сайта](#)

[Заказать звонок](#)



© Москва 2026. Все права защищены