



Gerente



☒ Gerente técnico



☐ Gerente financeiro

RFU0005

Nome completo \*

CPF \*

Data de nascimento \*



E-mail \*

UF \*

Telefone \*

Município \*

Logradouro

Complemento


SALVAR



Gerente Técnico

Nome completo **Carla Teixeira**

CPF **22255588800**

Data de nascimento **15/08/75** 

E-mail **carla.teixeira@transfoz.com.br**

UF **PR** ▼

Telefone **(45)997558880**

Município **Foz do Iguaçu** ▼

Logradouro

Complemento

Nova senha


**SALVAR**



Gerente financeiro

Nome completo **Amanda Almeida**

CPF **00700800910**

Data de nascimento  

E-mail **aa.financeiro@transfoz.com.br**

UF  ▼

Telefone **(45)999888777**

Município  ▼

Logradouro

Complemento

Nova senha

**SALVAR**



Todos

RFU0031

Data de início

01/01/18



Faixa de orçamento previsto



Procurar

Nível de urgência



Data de fim

30/12/19



Faixa de orçamento real



RFU0032

RFU0014

Status	Data de conclus (prevista/final) ▲	Nível de urgênc ▲	Gerente técnico	Gerente financeiro	Empresa responsá	
Manutenção em execução	20/12/18	Alta	Joana Silva	Rose Maria	ConstruRodo	
Manutenção homologada	19/05/18	Média	Carla Teixeira	Amanda Almeida	RodoFix	
Aguardando orçamento	30/06/19	Baixa	Joana Silva	Daniela Augusta		

RFS0027





Gerente técnico

20/05/18



Ir



MAY 2018						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6		8	9	10	11	12
Obra de manutenção na BR-163, Marmelândia Nível de urgência média Status Manutenção concluída						
13	14	15	16	17	18	19
Obra de manutenção na BR-163, Marmelândia Nível de urgência média Status Manutenção concluída						
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

RFU0011

Campo exibido para o Gerente técnico





Gerente técnico

Status

Empresa \*

Nível de urgência \*  ▼

Gerente técnico \*

Gerente financeiro \*

RFU0030

Sigla da rodovia \*  Percurso  UF \*  ▼ Município \*

Data início prevista \*  /  /

Data início real  /  /

Data fim prevista \*  /  /

Data fim real  /  /

Orçamento previsto

Orçamento real


☐ Homologar orçamento ☐ Homologar obra

Descrição

Descrição da manutenção necessária...

RFU0012

RFU0010



RFU0009

Criar/Alterar

RFU0008



Gerente técnico

Manutenção homologada

RodoFix

Nível de urgência média

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Amanda Almeida

RFU0030

Sigla da rodovia BR-163 16 Km

UF PR

Município Marmelândia

Data início prevista 05/02/18

Data início real 10/05/18

Data fim prevista 25/02/18

Data fim real 19/05/18

Orçamento previsto 200.000,00

Orçamento real

☒ Homologar orçamento

☒ Homologar obra

Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

manutenção foram

RFS0018 -  
Alterar  
status  
manualmente



16 Km

RFU0009

EXPORTAR

ALTERAR

RFU0008



Gerente técnico



Manutenção homologada

RodoFix

Nível de urgência média

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Amanda Almeida

Sigla da rodovia BR-163 16 Km

UF PR

Município Marmelândia

Data início prevista 05/02/18

Data início real 10/05/18

Data fim prevista 25/02/18

Data fim real 19/05/18

Orçamento previsto 200.000,00

Orçamento real

☒ Homologar orçamento☒ Homologar obra

Descrição

Obra de manutenção da s  
substituídas 35 placas de


Exportar

a manutençãõ foram

Deseja receber os detalhes do registro selecionado por e-mail?

SIM

NÃO



EXPORTAR

ALTERAR