



Gerente



☒ Gerente técnico →

☐ Gerente financeiro →

RFU0005

Nome completo *

CPF *

Data de nascimento *



E-mail *

UF *

▼

Telefone *

Município *

▼

Logradouro

Complemento

SALVAR



Gerente Técnico

Nome completo **Carla Teixeira**

CPF **22255588800**

Data de nascimento

E-mail **carla.teixeira@transfoz.com.br**

UF ▼

Telefone **(45)997558880**

Município ▼

Logradouro

Complemento

Nova senha

SALVAR

RFU0036

RFU0004



Alerta

RFS0024

Gerente financeiro

Nome completo **Amanda Almeida**

CPF **00700800910**

Data de nascimento **06/02/80**

E-mail **aa.financeiro@transfoz.com.br**

UF **PR** ▼

Telefone **(45)999888777**

Município **Foz do Iguaçu** ▼

Logradouro

Complemento

Nova senha

SALVAR

RFU0036

RFU0004



Todos

RFU0031

Data de início

01/01/18



Faixa de orçamento previsto



Nível de urgência



Data de fim

30/12/19



Faixa de orçamento real



Procurar

RFU0038

RFU0032

RFU0014

Status	Data de conclus (prevista/final) ▲	Nível de urgênc ▲	Gerente técnico	Gerente financeiro	Empresa responsá	
Manutenção em execução	20/12/18	Alta	Joana Silva	Rose Maria	ConstruRodo	
Manutenção homologada	19/05/18	Média	Carla Teixeira	Amanda Almeida	RodoFix	 →
Aguardando orçamento	30/06/19	Baixa	Joana Silva	Daniela Augusta		

RFS0027



Gerente técnico



Todos



Data de início

01/01/18



Faixa de orçamento previsto



Nível de urgência



Data de fim




30/12/19



Faixa de orçamento real



Procurar

Status	Data de conclus (prevista/final) ▲	Nível de urgênc ▲	Gerente técnico	Gerente financeiro	Empresa responsá
Manutenção em execução					ConstruRodo 
Manutenção homologada					RodoFix 
Aguardando orçamento					



Gerente técnico

20/05/18



Ir

RFU0015



RFU0011

Campo exibido para o Gerente técnico

MAY 2018						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
Obra de manutenção na BR-163, Marmelândia Nível de urgência média Status Manutenção concluída						
13	14	15	16	17	18	19
Obra de manutenção na BR-163, Marmelândia Nível de urgência média Status Manutenção concluída						
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9



Gerente técnico

Status

Empresa *

Nível de urgência * ▼

Gerente técnico *

Gerente financeiro *

RFU0030

Sigla da rodovia * Percurso UF * ▼ Município *

Data início prevista * / /

Data início real / /

Data fim prevista * / /

Data fim real / /

Orçamento previsto

Orçamento real

☐ Homologar orçamento ☐ Homologar obra

Descrição

Descrição da manutenção necessária...

RFU0012

RFU0010



RFU0009

Criar/Alterar

RFU0008



Gerente técnico

Manutenção homologada

RodoFix

Nível de urgência média

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Amanda Almeida

RFU0030

Sigla da rodovia BR-163 16 Km

UF PR

Município Marmelândia

Data início prevista 05/02/18

Data início real 10/05/18

Data fim prevista 25/02/18

Data fim real 19/05/18

Orçamento previsto 200.000,00

Orçamento real

☒ Homologar orçamento


☒ Homologar obra

Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

manutenção foram

RFS0018 -
Alterar
status
manualmente



EXPORTAR

ALTERAR

RFS0027

RFU0008



Manutenção homologada

RodoFix

Nível de urgência média

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Amanda Almeida

Sigla da rodovia	BR-163	16 Km	UF	<div>PR</div>	Município	Marmelândia
Data início prevista	05/02/18		Data início real	10/05/18		
Data fim prevista	25/02/18		Data fim real	19/05/18		
Orçamento previsto	200.000,00		Orçamento real			
			<input checked="" type="checkbox"/> Homologar orçamento		<input checked="" type="checkbox"/> Homologar obra	

Descrição

Obra de manutenção da s substituídas 35 placas de a manutenção foram

Exportar

Deseja receber os detalhes do registro selecionado por e-mail?

SIM

NÃO

EXPORTAR

ALTERAR