







# Gerente técnico

	Des	ativar perfil	
Responsável:	Christina Marques	RFO	0006
CPF:	333.666.999-70	Data	de nascimento: 21/02/1993
E-mail:	christina@rodofix.com.br		UF: SP ▼
Telefone:	(015)366699970		Município: Marília
Logradouro:		Número:	
Complemento:		CEP:	24320-233
Senha atual:		Nova senha:	

SALVAR








	4			JULY 2018			•	
	S	М	Т	W	T	F	S	
	1	2	3	4	5	6	7	
			000002/2018				0	
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	000412/2018					0		
	29	30	31	1	2	3	4 RFU	J0023
	000412/2018		0					
O regis	registro deve ocupar as datas previstas.		8	9	10	11		
Ao clica	ar no registro, o otificações é ex	histórico de xibido.						


Notificações do registro 000412/2018
30/07/2018 14:55
28/07/2018 17:20
Responsável: Gerente financeiro Daniela Augusta
Mensagem: Orçamento reprovado
Informamos que a manutenção com numero de
protocolo 000524/2018, teve o orçamento
REPROVADO. Orçamento sem detalhamento
técnico mínimo necessário para validar a
capacidade da empresa.
Status atual: Aguardando orçamento.
22/07/2018 10:35

RFS0024



RFU0011 Botão disponível apenas para usuário tipo Gerente técnico










#### RFU0021



Data planejada: 01/01/18

até 30/12/19

#### Status

Aguardando orçamento Aguardando validação do Aguardando execução Manutenção em execução Aguardando homologação Manutenção homologada Manutenção concluída Manutenção cancelada

Selecione Planejado Real

Faixa de orçamento planejada 1.000,00 a 100.000,00 100.000,01 a 1.000.000,00 1.000.000,01 a 100.000.000,00 100.000.000,01 ou superior

BUSCAR

LIMPAR

Status	Data início real 📤	Data fim real^	Data início prevista▲	Data fim prevista^	Orçamento real^	Orçamento previsto^	Nível de urgência ▲
Manutenção homologada	10/01/17	19/05/18	10/05/17	19/05/18	R\$ 55000.00	R\$ 55000.00	Alta
Manutenção em execução	01/05/17	19/05/17	29/07/18	20/12/18	R\$ 200000.00	R\$ 500000.00	Média
Aguardando orçamento	25/10/18	30/12/18	10/05/18	19/05/18	-	-	Baixa







Aguardando orçamento

Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista 05/12/18

Data fim prevista 30/12/18

## Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

#### Mapa:



**ENVIAR ORÇAMENTO** 

**EDITAR** 

**EXPORTAR** 

RFU0015

Botão disponível para usuário do tipo Funcionário

RFU0018

Botão disponível para usuário do tipo Gerente técnico, enquanto o registro tiver status "Aguardando orçamento"







Aguardando orçamento


Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista 05/12/18

Data fim prevista 30/12/18







000412/2018 RodoFix

Aguardando orçamento Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista 05/12/18

Data fim prevista 30/12/18





Funbcionalidade disponível para usuário do tipo Funcionário


000412/2018 RodoFix

Aguardando orçamento

Nível de urgência baixa

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Rose Maria





000412/2018 RodoFix Aguardando orçamento Gerente técnico Carla Teixeira Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista 05/12/18

Data fim prevista 30/12/18

## Descrição





Ao associar um orçamento ao registro, o mesmo passa para o

status "Aguardando validação do orçamento"



000412/2018

RodoFix

Aguardando validação do orçamento

Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista 05/12/18

Data fim prevista 30/12/18

#### Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

RFU0023

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

Mapa:



EXIBIR ORÇAMENTO

**EXPORTAR** 

RFU0012

Botão disponível para usuário do tipo Gerente Financeiro





Gerente técnico Carla Teixeira Aguardando validação do orçamento

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

RodoFix Empresa

Responsável Amanda Almeida

Proposta R\$ 90.000,00



Aprovar Reprovar

Empresa RodoFix

Responsável Camila Cavalcante

RodoFix

Proposta R\$ 100.000,00



Reprovado

Empresa

Responsável Carolina Amaral

Proposta R\$ 80.000,00




Reprovado









Empresa RodoFix
Responsável Carolina Amaral
Proposta R\$ 80.000,00




Reprovado









Empresa RodoFix
Responsável Carolina Amaral
Proposta R\$ 80.000,00




Reprovado
















Aguardando validação do orçamento Gerente t

Nível de urgência baixa

Gerente técnico Carla Teixeira

Gerente financeiro Rose Maria







Aguardando execução

Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista: 05/12/18

Data fim prevista: 30/12/18


Orçamento previsto: R\$ 90.000,00

#### Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

Mapa:



SINALIZAR INICIO

**EXPORTAR** 





Manutenção cancelada Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista: 05/12/18

Data fim prevista: 30/12/18

#### Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

Mapa:



RFU0023

Aguardando execução

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Rose Maria

Gerente técnico Carla Teixeira

Data início prevista: 05/12/18





SINALIZAR INICIO





RFU0023

Manutenção em execução Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista: 05/12/18 Data início real: 10/02/18

Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: R\$ 90.000,00

Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

Mapa \* 16 Km

SINALIZAR CONCLUSÃO

**EXPORTAR** 

Nível de urgência baixa

Manutenção em execução

Gerente financeiro Rose Maria

Gerente técnico Carla Teixeira

Data início prevista: 05/12/18 Data início real: 10/02/18

Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: 90.000,00

Descrição



SINALIZAR CONCLUSÃO





Aguardando homologação Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

 Data início prevista: 05/12/18
 Data início real: 10/02/18

 Data fim real: 30/12/18


Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: R\$ 90.000,00

Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia



HOMOLOGAR

**EXPORTAR** 





000412/2018 RodoFix

Manutenção concluída Gerente técnico Carla Teixeira

Data início prevista: 05/12/18 Data início real: 10/02/18

Data fim prevista: 30/12/18

Nível de urgência baixa

Orçamento previsto: 90.000,00

#### Descrição



HOMOLOGAR

Gerente financeiro Rose Maria






RodoFix 000412/2018 Gerente técnico Carla Teixeira Manutenção concluída Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início real: 10/02/18 Data início prevista: 05/12/18

Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: 90.000,00

## Descrição



HOMOLOGAR






RodoFix 000412/2018 Gerente técnico Carla Teixeira Manutenção concluída Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início real: 10/02/18 Data início prevista: 05/12/18

Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: 90.000,00

## Descrição



HOMOLOGAR





Manutenção homologada Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

 Data início prevista: 05/12/18
 Data início real: 10/02/18

 Data fim real: 30/12/18


Data fim prevista: 30/12/18

Orçamento previsto: R\$ 90.000,00

## Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia



INFORMAR PAGAMENTO

EXPORTAR





000412/2018 RodoFix Manutenção homologada Gerente técnico Carla Teixeira Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início prevista: 05/12/18

Data início real: 10/02/18

Data fim prevista: 30/12/18

Data fim real: 30/12/18

Orçamento previsto: 90.000,00

#### Descrição



INFORMAR PAGAMENTO





Manutenção concluída Gerente técnico Carla Teixeira

Nível de urgência baixa Gerente financeiro Rose Maria

Data início real: 10/02/18 Data início prevista: 05/12/18

Data fim prevista: 30/12/18 Data fim real: 30/12/18

Orçamento previsto: R\$ 90.000,00 Orçamento real R\$ 1.000.000,00

Descrição

Obra de manutenção da sinalização rodoviária do contorno oeste de Marmelândia. Com a conclusão da manutenção foram substituídas 35 placas de velocidade e restauradas 4 de sinalização.

Sigla da rodovia: BR-163 Percurso: 16 Km UF: PR Município: Marmelândia

Mapa:

