



Cooperação
Tecnológica

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial



CALYPSO

7.8.08

Nome **CARCACA DE BOMBA CARGILL 8**

Last 1 measurements

► Approval ≠ Blocked

Parte 14

Data/Hora 23/06/2026 09:42

Run Todas Características

Nome da MMC PRISMO_USS2

Numero da MMC 145224042119

Operador Master

Numero de medições 12

Medições fora da tolerância 6

Duração da Medição 00:00:01,0

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
 Diâmetro_ASSENTO ENTRADA	81,9696 mm	81,9972	0,1500	-0,1500	-0,0276 	
 Diâmetro_ENCAIXE SUPERIOR	80,0755 mm	80,0599	0,1500	-0,1500	0,0156 	
 Diâmetro_ENCAIXE INFERIOR	80,0523 mm	80,0474	0,1500	-0,1500	0,0049 	
 Diâmetro_EMOLO	75,9719 mm	75,0001	0,1500	-0,1500	0,9718 	0,8218
 Cilindricidade ASSENTO ENTRADA	0,0128 mm	0,0000	0,0129	0,0000	0,0128 	

Pontos 690

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,7490

Método de avaliação Elemento Mínimo



 Cilindricidade EMOLO	0,0511 mm	0,0000	0,0256	0,0000	0,0511 	0,0255
---	-----------	--------	--------	--------	--	--------

Pontos 1680

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,7490

Método de avaliação Elemento Mínimo





Cooperação
Tecnológica

CALYPSO

7.8.08

Peça:

CARCACA DE BOMBA CARGILL 8

Parte n°

14

Operador

Master

Data/Hora

23/06/2026 09:42

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
 Cilindricidade ENCAIXE SUPERIOR	0,0420 mm	0,0000	0,0178	0,0000	0,0420	 0,0242

Pontos 537

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,7489

Método de avaliação Elemento Mínimo



 Cilindricidade ENCAIXE INFERIOR	0,0723 mm	0,0000	0,0332	0,0000	0,0723	 0,0391
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--

Pontos 1335

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,9993

Método de avaliação Elemento Mínimo



  Diametro_AREA DE TRABALHO	75,9764 mm	76,0000	0,1500	-0,1500	-0,0236	
--	------------	---------	--------	---------	---------	---

  Diametro_AREA DE NAO TRABALHO	75,9698 mm	76,0000	0,1500	-0,1500	-0,0302	
--	------------	---------	--------	---------	---------	---

 Cilindricidade AREA DE TRABALHO	0,0428 mm	0,0000	0,0332	0,0000	0,0428	 0,0096
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--

Pontos 461

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,7490

Método de avaliação Elemento Mínimo





Cooperação
Tecnológica

CALYPSO

7.8.08

Peça:

CARCACA DE BOMBA CARGILL 8

Parte n°

14

Operador

Master

Data/Hora

23/06/2026 09:42

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
 Cilindricidade AREA DE NAO TRABA...	0,0499 mm	0,0000	0,0332	0,0000	0,0499	 0,0167

Pontos 1212

Tipo de filtro Sem Filtro



Lc

upr

Vmess[mm/s]

Raio da sonda 0,7490

Método de avaliação Elemento Mínimo



Text

Event

n.def.



Cooperação
Tecnológica

CALYPSO

7.8.08

Peça:

CARCACA DE BOMBA CARGILL 8

Parte n°

14

Operador

Master

Data/Hora

23/06/2026 09:42

Este documento, emitido na data de 23/06/2026 09:42:56, tem a finalidade de apresentar somente os dados no processo realizadas dentro do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA SENAI ZEISS, instalado na FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA no endereço: R. Armogaste José da Silveira, 612 - St. Centro Oeste, Goiânia – GO.

Todas medições foram feitas dentro de temperatura controlada entre 19-21 °C

Esse Documento não pode ser reproduzido sem a autorização da coordenação do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA SENAI ZEISS

Nome e contato do cliente:

nome da empresa

Contato da empresa

Serviço oferecido

☐

amostragem

☐

ensaio

Data Recebimento da(s) peça(s):

xx/xx/xxxx

ASS:

RT do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA