



Cooperação
Tecnológica

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial



CALYPSO

7.8.08

Nome **pistao de trabalho cargill1**

Serviço Oferecido Por Senai IB

Nome da MMC DURAMAX
Numero da MMC 425423120174
Operador Master

Last 1 measurements

► Approval ≠ Blocked

Parte 3
Data/Hora 22/06/2026 18:37
Run Todas Caracteristicas
Numero de medições 6
Medições fora da tolerância 1
Duração da Medição 00:15:09,0

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
 Diâmetro maior	70,6922 mm	69,7619	0,1500	-0,1500	0,9303	 0,7803
 Diâmetro haste	24,9656 mm	24,9000	0,1000	-0,1000	0,0656	
 Ângulo Cone_Cone1	15,9267°	16,0000	0,1000	-0,1000	-0,0733	
 Cilindricidade1	0,0114 mm	0,0000	0,0219	0,0000	0,0114	
 Paralelismo1	0,0059 mm	0,0000	0,0815	0,0000	0,0059	
 Coaxialidade1	0,1836 mm	0,0000	2,7878	0,0000	0,1836	

Text

Event

n.def.



Cooperação
Tecnológica

CALYPSO

7.8.08

Peça: **pistao de trabalho cargill1**

Parte n° **3**

Operador **Master**

Data/Hora **22/06/2026 18:37**

Este documento, emitido na data de 22/06/2026 18:37:54, tem a finalidade de apresentar somente os dados no processo realizadas dentro do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA SENAI ZEISS, instalado na FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA no endereço: R. Armogaste José da Silveira, 612 - St. Centro Oeste, Goiânia – GO.

Todas medições foram feitas dentro de temperatura controlada entre 19-21 °C

Esse Documento não pode ser reproduzido sem a autorização da coordenação do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA SENAI ZEISS

Nome e contato do cliente:

nome da empresa

Contato da empresa

Serviço oferecido

☐

amostragem

☐

ensaio

Data Recebimento da(s) peça(s):

xx/xx/xxxx

ASS:

RT do CENTRO DE EXCECELÊNCIA EM METROLOGIA