## **ORDEN DE REPARACIÓN: 495 SOLUCIONES PC**

## C. Adolfo Lopez Mateos #110, Ejido Nuevo Mexicali San Quintin, CP:22930 Teléfono: 6161362976

NOTA

Fecha De Ingreso: 26/07/2025 Hora De Ingreso: 09:51:16

Recepcionado Por: Gadiel Salazar

- No nos hacemos responsables pasado tres días de haber informado al cliente sobre la finalización de la

reparación de su equipo.

-El equipo se reparará según el orden de llegada al taller asegurando un servicio eficiente y justo para todos nuestros

clientes.

Información Del Cliente

Nombre: GUILLERMINA RUIZ

**GALLO** 

Dirección:

Teléfono: 6161242975

Información Del Equipo

Tipo De Equipo: PC

Marca: MICROSOFT(SURFACE)

Modelo: DWW

NS:

Falla: dfalala, contraseña: 1231\_\*21.:dw.

**Accesorios: CARGADOR** 

Firma Del Cliente:

## **ORDEN DE REPARACIÓN: 495 SOLUCIONES PC**

C. Adolfo Lopez Mateos #110, Ejido Nuevo Mexicali San Quintin, CP:22930 Teléfono: 6161362976

NOTA

Fecha De Ingreso: 26/07/2025 Hora De Ingreso: 09:51:16 Recepcionado Por: Gadiel Salazar

- No nos hacemos responsables pasado tres días de haber informado al cliente sobre la finalización de la reparación de su equipo.

-El equipo se reparará según el orden de llegada al taller asegurando un servicio eficiente y justo para todos nuestros

clientes.

Información Del Cliente

Nombre: GUILLERMINA RUIZ

Dirección:

Teléfono: 6161242975

**GALLO** 

Información Del Equipo

Tipo De Equipo: PC Modelo: DWW Marca: MICROSOFT(SURFACE)

NS: **Accesorios: CARGADOR** 

Falla: dfalala, contraseña: 1231\_\*21.:dw.

Firma Del Cliente: