


Informações da Vistoria

Vistoria ID:	#10	Supervisor/Técnico:	JONATAS
Veículo:	VW POLO	Placa:	SRH-7G84
KM:	33689	Turno:	Fim do Expediente
Data:	06/07/2026 14:52	Status Geral:	Com avarias
Local:	Pátio		

Observações Gerais:

Nenhuma observação geral registrada.



Detalhamento dos Itens Avaliados

Item	Status	Detalhamento da Avaria / Observação
Para-choque dianteiro	■ AVARIA	Riscado
Para-choque traseiro	■ AVARIA	Riscado
Lateral esquerda	■ AVARIA	Riscado
Lateral direita	■ OK	-
Capô	■ OK	-
Teto	■ AVARIA	Pequeno riscos
Porta-malas	■ OK	-
Retrovisores	■ OK	-
Faróis/Lanternas	■ OK	-
Vidros/Para-brisa	■ OK	-
Pneus	■ OK	-
Calotas	■ AVARIA	Partes: Traseiro Esquerdo (TE). Obs: Riscado

Fotos Registradas



