

Informações do Checklist

Técnico	jonatas
Placa	KRU-8623
Veículo	HONDA MOTOCAR
KM	50003
Data	27/05/2026 06:39
Status	OK

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Óleo do motor.	No nível	-
02 - Óleo de freio.	No nível	-
03 - Água do radiador.	No nível	-
04 - Água do esguicho.	No nível	-
05 - Vazamento de óleo ou água.	Sim	-
06 - Sistema de embreagem.	Com avaria	-
07 - Sistema de suspensão.	Com avaria	-
08 - Sistema de direção	Com avaria	-
09 - Luzes do painel e interna.	Com avaria	-
10 - Luz do farol alta e baixa.	Com avaria	-
11 - Luz da ré.	Com avaria	-
12 - Setas e Pisca-alerta.	Com avaria	-
13 - Luz de freio.	Com avaria	-
14 - Luz da placa.	Com avaria	-
15 - Buzina	Com avaria	-
16 - Limpador de parabrisa e esguicho.	Com avaria	-
17 - Retrovisores	Com avaria	-
18 - Para-choques dianteiro e traseiro.	Com avaria	-
19 - Escapamentos	Com avaria	-
20 - Pneus e Step.	Com avaria	-

21 - Pneus e step calibrados.	Sim	-
22 - Data do último calibração feita.	2026-05-27	-
23 - Cinto de segurança.	Com avaria	-
24 - Freio de serviço (pé).	Com avaria	-
25 - Freio de estacionamento (mão).	Com avaria	-
26 - Limpeza interna e externa do veículo.	Boa	-
27 - Vidros e travas das portas.	Com avaria	-
28 - Escadas encontram-se em bom estado de conservação? (Sapatos, degraus, fita antiderrapante e outros)	Com avaria	-
29 - A identificação da escada é a mesma do veículo utilizado?	Sim	-
30 - O suporte das escadas no carro encontra-se firme e em bom estado de conservação?	Sim	-
31 - Observações	Teste	-

Assinatura do Técnico

Nome: jonatas

Data: 27/05/2026 06:39