RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: KZG-9428 | Técnico: PABLO

Emitido em: 13/10/2026 11:38

Informações do Checklist

Técnico:	PABLO	**Placa:**	KZG-9428
Veículo:	FIAT PALIO	**KM:**	133020
Data:	13/10/2026 11:38	**Status:**	Com Avaria

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Óleo do motor.	No nível	-
02 - Óleo de freio.	No nível	-
03 - Água do radiador.	No nível	-
04 - Água do esguicho.	No nível	-
05 - Vazamento de óleo ou água.	Não	-
06 - Sistema de embreagem.	Sem avaria	-
07 - Sistema de suspensão.	Sem avaria	-
08 - Sistema de direção	Com avaria	Aparentemente levemente desalinhado
09 - Luzes do painel e interna.	Sem avaria	-
10 - Luz do farol alta e baixa.	Sem avaria	-
11 - Luz da ré.	Sem avaria	-
12 - Setas e Pisca-alerta.	Sem avaria	-
13 - Luz de freio.	Sem avaria	-
14 - Luz da placa.	Sem avaria	-
15 - Buzina	Sem avaria	-
16 - Limpador de parabrisa e esguicho.	Sem avaria	-
17 - Retrovisores	Sem avaria	-
18 - Para-choques dianteiro e traseiro.	Sem avaria	-
19 - Escapamentos	Sem avaria	-
20 - Pneus e Step.	Sem avaria	-
21 - Pneus e step calibrados.	Sim	-
22 - Data do último calibração feita.	2026-08-11	-
23 - Cinto de segurança.	Sem avaria	-
24 - Freio de serviço (pé).	Com avaria	Carro está fazendo barulho no disco, foi avisado a manutenção uma vez, foi informado que poderia ser por passar em lugares molhados e que era pra ficar de olho quando o tempo melhorasse. Se continuar fazendo era pra avisar novamente, observado no dia de hoje 13/10, o barulho ainda continua.
25 - Freio de estacionamento (mão).	Sem avaria	-
26 - Limpeza interna e externa do veículo.	Boa	-
27 - Vidros e travas das portas.	Sem avaria	-
28 - Escadas encontram-se em bom estado de conservação? (Sapatas, degraus, fita antiderrapante e outros)	Sem avaria	-
29 - A identificação da escada é a mesma do veículo utilizado?	Não	-
30 - O suporte das escadas no carro encontra-se firme e em bom estado de conservação?	Sim	-
31 - Observações		-

Assinatura do Técnico



_____

Técnico: PABLO
Data/Hora: 13/10/2026 11:38