RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: LSY-1H50 | Técnico: VICTOR

Emitido em: 18/09/2026 08:48

Informações do Checklist

Técnico:	VICTOR	**Placa:**	LSY-1H50
Veículo:	VW GOL	**KM:**	103837
Data:	18/09/2026 08:48	**Status:**	Com Avaria

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Óleo do motor.	No nível	-
02 - Óleo de freio.	No nível	-
03 - Água do radiador.	No nível	-
04 - Água do esguicho.	No nível	-
05 - Vazamento de óleo ou água.	Não	-
06 - Sistema de embreagem.	Sem avaria	-
07 - Sistema de suspensão.	Sem avaria	-
08 - Sistema de direção	Sem avaria	-
09 - Luzes do painel e interna.	Com avaria	Luz do ABS acessa
10 - Luz do farol alta e baixa.	Sem avaria	-
11 - Luz da ré.	Sem avaria	-
12 - Setas e Pisca-alerta.	Sem avaria	-
13 - Luz de freio.	Sem avaria	-
14 - Luz da placa.	Sem avaria	-
15 - Buzina	Sem avaria	-
16 - Limpador de parabrisa e esguicho.	Sem avaria	-
17 - Retrovisores	Sem avaria	-
18 - Para-choques dianteiro e traseiro.	Com avaria	-
19 - Escapamentos	Sem avaria	-
20 - Pneus e Step.	Sem avaria	-
21 - Pneus e step calibrados.	Sim	-
22 - Data do último calibração feita.	2026-09-16	-
23 - Cinto de segurança.	Sem avaria	-
24 - Freio de serviço (pé).	Com avaria	ABS com problema
25 - Freio de estacionamento (mão).	Sem avaria	-
26 - Limpeza interna e externa do veículo.	Boa	-
27 - Vidros e travas das portas.	Sem avaria	-
28 - Escadas encontram-se em bom estado de conservação? (Sapatas, degraus, fita antiderrapante e outros)	Com avaria	-
29 - A identificação da escada é a mesma do veículo utilizado?	Não	Escadas do veículo RKQ8E25
30 - O suporte das escadas no carro encontra-se firme e em bom estado de conservação?	Sim	-
31 - Observações	18. Para-choques, laterais e tampa da mala com alguns arranhões.	-

Assinatura do Técnico



_____

Técnico: VICTOR
Data/Hora: 18/09/2026 08:48