RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: KRU-8623 | Técnico: JONATAS1

Emitido em: 05/11/2026 10:54

Informações do Checklist

Técnico:	JONATAS1	**Placa:**	KRU-8623
Veículo:	HONDA MOTOCAR	**KM:**	653
Data:	05/11/2026 10:53	**Status:**	OK

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Pneus (calibragem/estado)	não	-
02 - Data da ultima calibração feita	2026-11-05	-
03 - Farol	sem avaria	-
04 - Lanterna	sem avaria	-
05 - Setas	sem avaria	-
06 - Freios (dianteiro/traseiro)	sem avaria	-
07 - Nível de óleo do motor	Abaixo do nível	-
08 - Corrente (tensão/lubrificação)	Sem avaria	-
09 - Documentação da moto	Atrasado	-
10 - EPI utilizado (capacete/luvas)	Sem avaria	-
11 - Observações gerais	Teste	-

Assinatura do Técnico



_____

Técnico: JONATAS1
Data/Hora: 05/11/2026 10:53