

Emitido em: 25/06/2026 09:17


Relatório gerado automaticamente

Informações da Vistoria

Vistoria ID:	#5	Supervisor/Técnico:	admin
Veículo:	HONDA MOTOCAR	Placa:	KRU-8623
KM:	50150	Turno:	Fim do Expediente
Data:	25/06/2026 09:17	Status Geral:	Com avarias
Local:	-		

Observações Gerais:

Nenhuma observação geral registrada.



Detalhamento dos Itens Avaliados

Item	Status	Detalhamento da Avaria / Observação
Para-choque dianteiro	■ OK	-
Para-choque traseiro	■ OK	-
Lateral esquerda	■ OK	-
Lateral direita	■ OK	-
Capô	■ OK	-
Teto	■ OK	-
Porta-malas	■ OK	-
Retrovisores	■ OK	-
Faróis/Lanternas	■ AVARIA	Partes: Farol Esquerdo, Lanterna Direita. Obs: quebrado
Vidros/Para-brisa	■ OK	-
Pneus	■ OK	-
Calotas	■ OK	-

Assinatura do Supervisor

Supervisor: admin

Data/Hora: 25/06/2026 09:17