


## Informações da Vistoria

|              |                  |                     |                   |
|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Vistoria ID: | #6               | Supervisor/Técnico: | admin             |
| Veículo:     | HONDA MOTOCAR    | Placa:              | KRU-8623          |
| KM:          | 50150            | Turno:              | Fim do Expediente |
| Data:        | 25/06/2026 09:18 | Status Geral:       | OK                |
| Local:       | -                |                     |                   |

## Observações Gerais:

Nenhuma observação geral registrada.



## Detalhamento dos Itens Avaliados

| Item                  | Status | Detalhamento da Avaria / Observação |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Para-choque dianteiro | ■ OK   | -                                   |
| Para-choque traseiro  | ■ OK   | -                                   |
| Lateral esquerda      | ■ OK   | -                                   |
| Lateral direita       | ■ OK   | -                                   |
| Capô                  | ■ OK   | -                                   |
| Teto                  | ■ OK   | -                                   |
| Porta-malas           | ■ OK   | -                                   |
| Retrovisores          | ■ OK   | -                                   |
| Faróis/Lanternas      | ■ OK   | -                                   |
| Vidros/Para-brisa     | ■ OK   | -                                   |
| Pneus                 | ■ OK   | -                                   |
| Calotas               | ■ OK   | -                                   |