


Informações da Vistoria

Vistoria ID:	#7	Supervisor/Técnico:	admin
Veículo:	HONDA MOTOCAR	Placa:	KRU-8623
KM:	25000	Turno:	Fim do Expediente
Data:	25/06/2026 09:39	Status Geral:	Com avarias
Local:	Garagem Central		

Observações Gerais:

Teste de vistoria de moto



Detalhamento dos Itens Avaliados

Item	Status	Detalhamento da Avaria / Observação
Guidão e Manetes	■ OK	-
Relação (Corrente/Coroa)	■ OK	-
Lateral esquerda	■ OK	-
Lateral direita	■ OK	-
Tanque de Combustível	■ AVARIA	Arranhão profundo no tanque
Assento / Banco	■ OK	-
Baú / Bauleto	■ OK	-
Retrovisores	■ OK	-
Farol / Lanterna	■ OK	-
Escapamento / Motor	■ OK	-
Pneus (Dianteiro/Traseiro)	■ OK	-
Rodas / Raios	■ OK	-