



RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: RKB-7J51 | Técnico: lucasm

Emitido em: 18/05/2026 08:45

Relatório gerado automaticamente

Informações do Checklist

Técnico	lucasm
Placa	RKB-7J51
Veículo	VW GOL
KM	50885
Data	18/05/2026 05:45
Status	OK

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Óleo do motor.	No nível	-
02 - Óleo de freio.	No nível	-
03 - Água do radiador.	No nível	-
04 - Água do esguicho.	No nível	-
05 - Vazamento de óleo ou água.	Sim	-
06 - Sistema de embreagem.	Sem avaria	-
07 - Sistema de suspensão.	Sem avaria	-
08 - Sistema de direção	Sem avaria	-
09 - Luzes do painel e interna.	Sem avaria	-
10 - Luz do farol alta e baixa.	Sem avaria	-
11 - Luz da ré.	Sem avaria	-
12 - Setas e Pisca-alerta.	Sem avaria	-
13 - Luz de freio.	Sem avaria	-
14 - Luz da placa.	Sem avaria	-
15 - Buzina	Sem avaria	-
16 - Limpador de parabrisa e esguicho.	Sem avaria	-
17 - Retrovisores	Sem avaria	-
18 - Para-choques dianteiro e traseiro.	Com avaria	-
19 - Escapamentos	Sem avaria	-
20 - Pneus e Step.	Sem avaria	-

ADAPT LINK SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI

CNPJ: 08.980.148/0001-41 Inscr. Est.: 78.342.480

Rua Waldir Pedro de Medeiros, 253 – São Miguel – Seropédica – RJ

CEP: 23.893-725

Tel.: (21) 3812-5900 / (21) 2682-7822

WWW.ADAPTLINK.COM.BR



RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: RKB-7J51 | Técnico: lucasm

Emitido em: 18/05/2026 08:45

Relatório gerado automaticamente

21 - Pneus e step calibrados.	Sim	-
22 - Data do último calibração feita.	2026-05-18	-
23 - Cinto de segurança.	Sem avaria	-
24 - Freio de serviço (pé).	Sem avaria	-
25 - Freio de estacionamento (mão).	Sem avaria	-
26 - Limpeza interna e externa do veículo.	Boa	-
27 - Vidros e travas das portas.	Sem avaria	-
28 - Escadas encontram-se em bom estado de conservação? (Sapatas, degraus, fita antiderrapante e outros)	Sem avaria	-
29 - A identificação da escada é a mesma do veículo utilizado?	Sim	-
30 - O suporte das escadas no carro encontra-se firme e em bom estado de conservação?	Sim	-
31 - Observações	Para choque e portas com avarias	-

Assinatura do Técnico

Nome: lucasm

Data: 18/05/2026 05:45

ADAPT LINK SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI

CNPJ: 08.980.148/0001-41 Inscr. Est.: 78.342.480

Rua Waldir Pedro de Medeiros, 253 – São Miguel – Seropédica – RJ

CEP: 23.893-725

Tel.: (21) 3812-5900 / (21) 2682-7822

WWW.ADAPTLINK.COM.BR