

Informações do Checklist

Técnico	samuel
Placa	RJC-2I37
Veículo	FIAT FIORINO
KM	20
Data	20/05/2026 15:42
Status	Com Avaria

Itens Verificados

Item	Resposta	Justificativa
01 - Óleo do motor.	Opção	Lanterna trincada
02 - Óleo de freio.	Opção	-
03 - Água do radiador.	Opção	-
04 - Água do esguicho.	Opção	-
05 - Vazamento de óleo ou água.	Opção	-
06 - Sistema de embreagem.	Opção	-
07 - Sistema de suspensão.	Opção	-
08 - Sistema de direção	Opção	-
09 - Luzes do painel e interna.	Opção	-
10 - Luz do farol alta e baixa.	Opção	-
11 - Luz da ré.	Opção	-
12 - Setas e Pisca-alerta.	Opção	-
13 - Luz de freio.	Opção	-
14 - Luz da placa.	Opção	-
15 - Buzina	Opção	-
16 - Limpador de parabrisa e esguicho.	Opção	-
17 - Retrovisores	Opção	-
18 - Para-choques dianteiro e traseiro.	2026-05-20	-
19 - Escapamentos	Opção	-
20 - Pneus e Step.	Opção	-



RELATÓRIO DE CHECKLIST VEICULAR

Veículo: RJC-2I37 | Técnico: samuel

Emitido em: 20/05/2026 18:42

Relatório gerado automaticamente

21 - Pneus e step calibrados.	Opção	-
22 - Data do último calibração feita.	Opção	-
23 - Cinto de segurança.	Opção	-
24 - Freio de serviço (pé).	Opção	-
25 - Freio de estacionamento (mão).	Opção	-
26 - Limpeza interna e externa do veículo.	Opção	-
27 - Vidros e travas das portas.	Opção	-
28 - Escadas encontram-se em bom estado de conservação? (Sapatas, degraus, fita antiderrapante e outros)	Opção	-
29 - A identificação da escada é a mesma do veículo utilizado?	Opção	-
30 - O suporte das escadas no carro encontra-se firme e em bom estado de conservação?	Opção	-
31 - Observações	Teste	-

Assinatura do Técnico

Nome: samuel

Data: 20/05/2026 15:42