Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkliste: 2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys	
Beskrivelse:	
Status:	Fullført

Sjekkpunkt	**Avviks ID**	**Status**	**Filer**
1. MÅLINGER			
1 Nettspenning målt og kontrollert?		–	0
2 Ladespenning målt og kontrollert?		–	0
4 Batteri kapasitet målt og kontrollert?		–	0
5 Batteri sist byttet.		–	0
3. AKTIVTETER			
1 Brukeropplæring gjennomført av ansvarshavende/ driftspersonell?		✅	0
2 Har kunden internkontroll for nødlys?		✅	0
4. VISUELL KONTROLL			
1 Vurdert nødlys i nærhet av trapper.		✅	0
2 Nødlys ved nivå endring?		✅	0
3 Vurdert ledelys ved førstehjelppost, brannbekjempelsespost og manuelle melder.		✅	0
4 Vurder nødlys nærheten av hver rømningsutgang og utenfor bygningen frem til sikkert sted?		✅	0
5 Vurdert nødlys ved rømningsutstyr, venteplasser og manuelle meldere for personer med nedsatt funksjonsevne?		✅	0
6 Vurdert leseavstand til markeringslys og piktogram.		✅	0
7 Markeringslys over hver dør i rømningsvei?		✅	0
8 Markeringslys ved hver endring av retning i rømningsvei?		✅	0
5. GENERELT			
1 Kontrolljournal utført?		✅	0
2 Er tidligere påtalte feil/avvik utbedret?		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
3 Kommentar.		✅	0
6. SJEKKPUNKT ADRESSE-ENHET BYGG C			
30C.01.001 ML *1. Etg hovedinngang*		✅	0
30C.01.002 LL *1. Etg resepsjon*		✅	0
30C.01.003 LL *1. Etg kantine v/ kasse*		✅	0
30C.01.004 ML *1. Etg kantine rømningsdør*		✅	0
30C.01.005 ML *1. Etg rømningsdør i gang mellom bygg C og D*		✅	0
30C.01.006 ML *1. Etg utgang F*		✅	0
30C.01.007 ML *1. Etg statsbygg kontorer*		✅	0
30C.01.008 LL *1. Etg statsbygg kontorer*		✅	0
30C.01.009 ML *1. Etg statsbygg kontorer*		✅	0
30C.01.010 ML *1. Etg prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.011 ML *1. Etg korridor v/ prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.012 LL *1. Etg korridor v/ prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.013 ML *1. Etg korridor v/ prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.014 ML *1. Etg prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.015 ML *1. Etg prosjektkontoret*		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30C.01.016 ML *1. Etg prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.017 ML *1. Etg prosjektkontoret*		✅	0
30C.01.018 ML *1. Etg prosjektkontoret møterom Bonnevie*		✅	0
30C.U1.001 ML *U etg. Gang v/ teknisk rom*		✅	0
30C.U1.002 LL *U etg. Gang v/ teknisk rom*		✅	0
30C.01.019 ML *1. Etg rømningsdør bak kantine/kjøkken* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.01.020 ML *1. Etg v/ lager til kantine* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.001 ML *U etg. Korridor v/ teknisk rom*		✅	0
30C.U1.002 LL *U etg. Korridor v/ teknisk rom*		✅	0
30C.U1.003 ML *U etg. U58 Korridor* Kommentar *Defekt*		✅	0
30C.U1.004 LL *U etg. U58 Korridor*		✅	0
30C.U1.005 ML *U etg. U58 Korridor*		✅	0
30C.U1.006 ML *U etg. U58 Korridor*		✅	0
30C.U1.007 ML *U etg. Rømningsvei trapp opp til kantinelager*		✅	0
30C.U1.008 ML *U etg. Rømningsvei topp av trapp til kantinelager*			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
Kommentar *Mangler piktogram*		✅	0
30C.U1.009 ML *U etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.010 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.011 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.01.012 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.013 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.014 ML *U etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.015 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.016 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.017 ML *U etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.018 LL *U etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.019 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.020 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.021 LL *U etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.022 LL			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
U etg. Korridor HISP kontorer Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.023 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.024 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.025 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.026 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.027 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.028 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.029 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.030 LL *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.031 ML *U etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.U1.032 ML *U etg. Åpent møterom HISP*		✅	0
30C.U1.033 ML *U etg. Åpent møterom HISP*		✅	0
30C.U1.034 LL *U etg. Åpent møterom HISP*		✅	0
30C.U1.035 ML *U etg. Bordtennisrom*		✅	0
30C.U1.036 LL *U etg. Bordtennisrom*		✅	0
30C.U1.037 LL *U etg. Bordtennisrom*		✅	0
30C.U1.038 ML			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
U etg. Bordtennisrom		✅	0
30C.U1.039 ML *U etg. Datarom* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.U1.040 ML *U etg. Datarom* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.001 ML *Kjeller. Gang v/ store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.002 LL *Kjeller. Gang v/ store møtesal* Kommentar *Defekt. Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.003 LL *Kjeller. Gang v/ store møtesal* Kommentar *Defekt. Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.004 ML *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.005 LL *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.006 LL *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.007 LL *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.008 LL *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.K1.009 ML *Kjeller. Store møtesal* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30C.02.001 ML *2 etg. Hovedtrapp* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.002 ML *2 etg. Korridor v/ styrerommet* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.003 LL *2 etg. Korridor v/ styrerommet* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.005 ML *2 etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.02.006 ML *2 etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.02.007 LL *2 etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.008 LL *2 etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Defekt*		✅	0
30C.02.009 ML *2 etg. Korridor HISP kontorer*		✅	0
30C.02.010 ML *2 etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.011 LL *2 etg. HISP kjøkken/pauserom* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.012 ML *2 etg. HISP kjøkken/pauserom* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.013 LL *2 etg. Korridor HISP kontorer* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30C.02.014 ML			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
2 etg. Korridor HISP kontorer Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30C.02.015 ML *2 etg. Korridor HISP kontorer*		☑	0
30C.02.016 LL *2 etg. Korridor HISP kontorer*		☑	0
30C.02.017 LL *2 etg. HB225 grupperom*		☑	0
30C.03.001 ML *3 etg. Hovedtrapp* Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30C.03.002 ML *3 etg. Korridor OUS kontorer*		☑	0
30C.03.003 ML *3 etg. Korridor OUS kontorer*		☑	0
30C.04.001 ML *4 etg. Hovedtrapp*		☑	0
30C.04.002 ML *4 etg. Korridor OUS kontorer*		☑	0
30C.04.003 ML *4 etg. Korridor OUS kontorer*		☑	0
30C.04.004 ML *4 etg. Heismaskinrom*		☑	0
7. SJEKKPUNKT ADRESSE-ENHET BYGG B			
30B.K2.001 ML *K2. UK11 Lager*		☑	0
30B.K2.002 ML *K2. Lav korridor under bygg C, inngang fra bygg B*		☑	0
30B.K2.003 ML *K2. Lav korridor under bygg C, inngang fra bygg B*		☑	0
30B.K2.004 ML *K2. Korridor v/ lager*		☑	0
30B.K2.005 LL			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
K2. Korridor v/ lager Kommentar *Defekt*		✅	0
30B.K2.006 ML *K2. Korridor v/ lager*		✅	0
30B.K2.007 ML *K2. HF-2-UKJ, UK05*		✅	0
30B.K2.008 ML *K2. HF-2-UKJ, UK05*		✅	0
30B.K2.009 ML *K2. HF-2-UKJ, UK05*		✅	0
30B.K2.010 ML *K2. UK10, mekanisk verksted*		✅	0
30B.K2.011 LL *K2. Sprutrom*		✅	0
30B.K2.012 ML *K2. Sprutrom*		✅	0
30B.K2.013 ML *K2. UK02, belastningsrom*		✅	0
30B.K1.001 ML *Kjeller. Inngang B*		✅	0
30B.K1.002 ML *Kjeller. Trapp v/ inngang B* Kommentar *Henger bare i kabelen*		✅	0
30B.K1.003 ML *Kjeller. Varemottak*		✅	0
30B.K1.004 ML *Kjeller. Varemottak lager*		✅	0
30B.K1.005 LL *Kjeller. Varemottak lager v/ port*		✅	0
30B.K1.006 LL *Kjeller. Varemottak lager v/ port*		✅	0
30B.K1.007 ML *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30B.K1.008 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.009 ML *Kjeller. Åpent kontorlandskap Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.010 LL *Kjeller. Åpent kontorlandskap Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.011 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.012 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.013 ML *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.014 ML *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.015 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.016 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.017 LL *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.018 ML *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.019 ML *Kjeller. Korridor Psykologisk Institutt*		☑	0
30B.K1.020 ML Kommentar *fyrrom*		☑	0
30B.K1.021 ML Kommentar *ventilasjonsrom innenfor fyrrom*		☑	0
30B.K1.022 ML Kommentar *fyrrom*		☑	0
30B.U1.002 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		☑	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30B.U1.001 ML *U etg. Trapp inngang B*		✅	0
30B.U1.003 ML *U etg. SBU37 teamkontor*		✅	0
30B.U1.004 LL *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30B.U1.005 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30B.U1.006 ML *U etg. SBU30 seminarrom*		✅	0
30B.U1.007 ML *U etg. SBU31a møterom* Kommentar *Defekt*		✅	0
30B.U1.008 ML *U etg. SBU33a lounge*		✅	0
30B.01.001 ML *1 etg. Trapp inngang B*		✅	0
30B.01.002 ML *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30B.01.003 LL *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor* Kommentar *Defekt*		✅	0
30B.01.004 ML *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30B.01.005 ML *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30B.01.006 LL *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30B.01.007 ML *1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30B.01.008 ML			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
1 etg. Midtgang Statsbygg prosjektkontor		✅	0
30B.02.001 ML *2 etg. Trapp inngang B*		✅	0
30B.02.002 ML *2 etg. Mellomgang OUS rettsmedisinske fag*		✅	0
30B.02.003 ML *2 etg. Korridor OUS rettsmedisinske fag*		✅	0
30B.02.004 LL *2 etg. Korridor OUS rettsmedisinske fag* Kommentar *Defekt*		✅	0
30B.02.005 ML *2 etg. Korridor OUS rettsmedisinske fag* Kommentar *Defekt*		✅	0
30B.02.006 ML *2 etg. Utenfor OUS rettsmedisinske fag*		✅	0
30B.03.001 ML *3 etg. Trapp inngang B* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30B.04.001 ML *4 etg. Trapp inngang B* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
8. SJEKKPUNKT ADRESSE-ENHET BYGG A			
30A.K2.001 ML *Kjeller K2. Trapp inngang A*		✅	0
30A.K1.001 ML *Kjeller. Trapp inngang A*		✅	0
30A.K1.002 ML *Kjeller. Inngang A* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30A.K1.003 ML *Kjeller. SK08*		✅	0
30A.U1.001 ML *U etg. Trapp inngang A*		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30A.U1.002 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.003 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.004 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.005 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.006 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.007 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.008 ML *U etg. Korridor ARENA kontorer*		✅	0
30A.U1.009 ML *U etg. ARENA, rømningsdør rom SU06*		✅	0
30A.01.001 ML *1 etg. Trapp inngang A*		✅	0
30A.01.002 ML *1 etg. Korridor Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30A.01.003 ML *1 etg. Korridor Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30A.01.004 ML *1 etg. Korridor Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30A.01.005 LL *1 etg. Korridor Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30A.01.006 ML *1 etg. Korridor Statsbygg prosjektkontor*		✅	0
30A.01.007 ML *1 etg. Rømningsdør Statsbygg prosjektkontor møterom*		✅	0
9. SJEKKPUNKT ADRESSE-ENHET BYGG D			
30D.KJ.001 ML			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
Kjeller. Ved heis		☑	0
30D.KJ.002 ML *Kjeller. Ved heismaskinrom*		☑	0
30D.KJ.003 LL *Kjeller. Ved heismaskinrom*		☑	0
30D.KJ.004 ML *Kjeller. Korridor ved varemottak*		☑	0
30D.KJ.005 LL *Kjeller. Korridor ved varemottak*		☑	0
30D.KJ.006 LL *Kjeller. Korridor ved varemottak*		☑	0
30D.KJ.007 LL *Kjeller. Korridor ved varemottak*		☑	0
30D.KJ.008 ML *Kjeller. Korridor ved varemottak*		☑	0
30D.KJ.009 LL *Kjeller. Rømningstrapp opp til 1 etg*		☑	0
30D.KJ.010 ML *Kjeller. Topp av rømningstrapp*		☑	0
30D.KJ.011 ML *Kjeller. Trapp mellom kjeller og 1 etg* Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30D.01.001 ML *1 etg. Vestibyle* Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30D.01.002 LL *1 etg. Vestibyle*		☑	0
30D.01.003 ML *1 etg. Vestibyle*		☑	0
30D.01.004 LL *1 etg. Utenfor inngang D (ute)*		☑	0
30D.01.005 ML			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
1 etg. Korridor BMI kontorer.		✅	0
30D.01.006 LL *1 etg. Korridor BMI kontorer.*		✅	0
30D.01.007 LL *1 etg. Korridor BMI kontorer.*		✅	0
30D.01.008 ML *1 etg. Korridor BMI kontorer.*		✅	0
30D.01.009 ML *1 etg. Rømningsdør BMI rom 128* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.01.010 ML *1 etg. Trapp mellom 1 og 2 etg* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.02.001 ML *2 etg. Dør til C bygg, ved bibliotek* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.02.002 ML *2 etg. Ved bibliotek* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.02.003. LL *2 etg. Korridor mellom C og D bygg*		✅	0
30D.02.004 ML *2 etg. Korridor mellom C og D bygg*		✅	0
30D.02.005 LL *2 etg. Korridor mellom C og D bygg*		✅	0
30D.02.006 ML *2 etg. Korridor mellom C og D bygg*		✅	0
30D.02.007 ML *2 etg. Ved trapp/heis*		✅	0
30D.02.008 LL *2 etg. Ved trapp/heis*		✅	0
30D.02.009 ML *2 etg. Korridor BMI kontorer*		✅	0

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
30D.02.010 LL *2 etg. Korridor BMI kontorer*		✅	0
30D.02.011 LL *2 etg. Korridor BMI kontorer*		✅	0
30D.02.012 ML *2 etg. Korridor BMI kontorer, rømningsdør*		✅	0
30D.02.013 ML *2 etg. Trapp mellom 2 og 3 etg* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.03.001 ML *3 etg. Ved heis*		✅	0
30D.03.002 LL *3 etg. Ved heis*		✅	0
30D.03.003 ML *3 etg. Korridor STK kontorer*		✅	0
30D.03.004 LL *3 etg. Korridor STK kontorer*		✅	0
30D.03.005 LL *3 etg. Korridor STK kontorer*		✅	0
30D.03.006 ML *3 etg. Korridor STK kontorer, rømningsdør*		✅	0
30D.03.007 ML *3 etg. Trapp mellom 3 og 4 etg* Kommentar *Mangler kursnummer*		✅	0
30D.04.001 ML *4 etg. Ved trapp/heis*		✅	0
30D.04.002 LL *4 etg. Ved trapp/heis*		✅	0
30D.04.003 ML *4 etg. Korridor STK kontorer*		✅	0
30D.04.004 LL *4 etg. Korridor STK kontorer*		✅	0
30D.04.005 LL			

Sjekkliste: **2. EDA Strømmen - Årskontroll nødlys**

Status: Fullført

Sjekkpunkt	Avviks ID	Status	Filer
4 etg. Korridor STK kontorer		☑	0
30D.04.006 ML *4 etg. Korridor STK kontorer, rømningsdør*		☑	0
10. SJEKKPUNKT ADRESSE-ENHET HEIS			
30A.HA.001 LL - HEIS BYGG A Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30B.HB.001 LL - HEIS BYGG B Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30C.HC.001 LL - HEIS BYGG C Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0
30D.HD.001 LL - HEIS BYGG D Kommentar *Mangler kursnummer*		☑	0