

PROCÈS-VERBAL D'ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE

STUDIO 3

Nimy — STUDIO 3

Protocole de signature

- Les parties conviennent expressément que le présent état des lieux est dressé contradictoirement sur support numérique au moyen de l'application du bailleur.
- Elles reconnaissent que la signature manuscrite apposée sur l'écran tactile manifeste leur consentement et constitue une signature au sens du Livre 8 du Code civil.
- Elles reconnaissent la date et l'heure figurant au présent document, ainsi que le fait que les photographies référencées font partie intégrante de l'état des lieux.
- Le preneur reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du document avant de le signer, et accepte que sa transmission à l'adresse électronique qu'il a déclarée vaille communication.
- L'identité des signataires a été vérifiée sur présentation de la carte d'identité, en présence des deux parties.

Désignation des parties

Bailleur	X
Preneur 1	Jean Dupont
Qualité	Locataire
Identité vérifiée	non

Date de la visite	25/08/2026 à 19:48:19
Type	État des lieux de sortie

Les photographies faisant partie du présent état des lieux sont consultables en lecture seule à l'adresse suivante :
<https://1drv.ms/x>

Notes liminaires

Les constatations se limitent aux parties visibles et aux installations apparentes, sans déplacement du mobilier ni investigation technique. Le fonctionnement des canalisations, de l'installation de gaz, d'électricité et des conduits n'a pas été testé.

Repérage : les pièces sont désignées par rapport à la rue ; à l'intérieur d'une pièce, les murs sont désignés depuis l'entrée — mur de face, de gauche, de droite, arrière.

Constatations

Séjour

Photographies : 001, 002, 003, 004 (voir annexe)

Relevé des compteurs

Électricité

Numéro	—
--------	---

Index	—
-------	---

Eau

Équipements, clés et état général

Sonnette	—
Détecteur de fumée	—

Clés remises

Logement	sans objet
Porte des communs	sans objet
Boîte aux lettres	sans objet
Portail	sans objet
Jardin	sans objet

État général

Dégâts locatifs constatés	—
Les lieux sont propres	—

Observations et réserves

Le preneur, invité à faire consigner ses observations et réserves avant la validation du présent état des lieux, a déclaré n'en avoir aucune.

Photographies non déposées à ce jour

À l'instant de la présente signature, 2 photographie(s) sur 4 n'avaient pas été transmises au dossier informatique.

Chacune a été prise et présentée aux parties au cours de la visite. Sa date, son heure et son empreinte SHA-256 figurent à l'annexe du présent procès-verbal et sont donc couvertes par les signatures ci-dessous.

1 photographie(s) sont en attente de transmission, faute de réseau disponible sur les lieux. Elles seront déposées dans le dossier de la visite dès le rétablissement du réseau, à l'adresse indiquée au présent document.

1 photographie(s), identifiée(s) à l'annexe comme non transmises, ont été refusées par le service de stockage et ne figureront pas dans le dossier consultable. Elles demeurent conservées par le bailleur et peuvent être produites sur simple demande : leur empreinte inscrite ci-après permet d'en vérifier l'intégrité.

Toute divergence entre une photographie produite ultérieurement et l'empreinte inscrite à l'annexe se constate par simple recalcul.

Signatures

LU ET APPROUVÉ

Chaque signataire confirme avoir participé contradictoirement à l'état des lieux, avoir pris connaissance du rapport qui lui est présenté ainsi que des photographies qui en font partie, et avoir eu la possibilité de faire consigner ses observations et réserves avant sa validation.

En apposant sa signature ci-dessous, il manifeste sa volonté de valider le présent état des lieux, sous réserve des observations et réserves qui y sont expressément consignées.

Le présent état des lieux fait partie intégrante du bail dont il ne peut être dissocié. Chaque signataire reconnaît en recevoir un exemplaire.

Le bailleur — Bailleur

X

Le preneur — Locataire

Jean Dupont

Document établi le 25/08/2026 à 19:48:19 (UTC+00:00). Référence : v1 — Version : V1

Les 4 photographie(s) référencées ci-dessus sont reprises en annexe, chacune avec sa date, son heure et son empreinte SHA-256.

L'empreinte du présent fichier couvre donc l'ensemble : le rapport et l'identification des photographies qui en font partie.

ANNEXE — PHOTOGRAPHIES

Chaque photographie a été prise au cours de la visite et présentée aux parties. Sa date, son heure et son empreinte SHA-256 ont été établies sur l'appareil au moment de la prise de vue, avant tout transfert. Toute divergence entre une photographie produite ultérieurement et l'empreinte inscrite ci-dessous se constate par simple recalcul.

Séjour

001 — EDLS_2026-08-25_sejour_001_abc.jpg — 25/08/2026 à 09:01:00

SHA-256 01

002 — EDLS_2026-08-25_sejour_002_abc.jpg — 25/08/2026 à 09:02:00

SHA-256 02

003 — EDLS_2026-08-25_sejour_003_abc.jpg — 25/08/2026 à 09:03:00

SHA-256 03

Non transmise au dossier informatique — voir la mention qui précède les signatures

004 — EDLS_2026-08-25_sejour_004_abc.jpg — 25/08/2026 à 09:04:00

SHA-256 04