

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO MÁQUINA LAMPINATOR

I. INFORMACIÓN GENERAL Y METADATOS DEL SERVICIO

Folio Oficial:	MTO-LAMP-001	Fecha del Servicio:	2026-03-30
Equipo Intervenido:	Desmercurizadora Lampinator (ID: LAMP-01)	Tipo de Mantenimiento:	Preventivo Programado
Horario Ejecución:	08:00 - 10:45	Horómetro de Operación:	0 Horas
Técnico Responsable:	N/A	Operador de Turno:	N/A

II. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MERCURIAL (HG) Y LOTO

Mascarilla Vapor Hg 3M Certificada:	NO EN USO	Prueba Fuga Vapor Hg (<0.025):	0 ppm [SEGURO]
Protocolo Candadeo LOTO:	NO APLICADO		

III. INSPECCIÓN DE FILTRACIÓN, MECÁNICA, EXTRACCIÓN Y SEGURIDAD

SISTEMA AUDITADO	COMPONENTE / DISPOSITIVO	ESTADO EVALUADO
Filtración de Aire	Diferencial de Presión Filtro HEPA Absoluto	Conforme
Filtración de Aire	Módulo de Carbón Activado para Vapores Hg	Conforme
Filtración de Aire	Prefiltros de Polvo y Partículas Gruesas	Conforme
Mecánica y Trituración	Desgaste de Martillos y Cuchillas Rompedoras	Conforme
Mecánica y Trituración	Hermeticidad de Empaques y Tolva Alimentación	Conforme
Extracción de Polvos	Nivel Llenado Tambor Vidrio y Polvo Fosfórico	Conforme
Extracción de Polvos	Inspección Mangueras Succión y Sellos Vacío	Conforme
Seguridad Operativa	Paradas de Emergencia e Interlocks Compuerta	Conforme
Seguridad Operativa	Manómetros de Depresión y Medidores Vacío	Conforme

IV. OBSERVACIONES TÉCNICAS Y REPUESTOS REEMPLAZADOS

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo conforme a protocolo de bioseguridad mercurial.

V. VEREDICTO FINAL Y VALIDACIÓN DE FIRMAS

Estado Operativo Final:	OPERATIVO CONFORME	Firma Técnico Especialista:	N/A
Firma Supervisor Planta:	Ing. Manuel López — Gerente de Planta		

SISTEMA CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VER	FECHA MODIFICACIÓN	SECCIÓN COMPROMETIDA	MOTIVO DEL CAMBIO / AJUSTE	SOLICITANTE COMITÉ
1.0	13/06/2025	Todas	Creación del formato inicial bajo norma ISO 14001 y 9001	Comité de Calidad