

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO TRITURADORA DE RESIDUOS

I. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO Y CONDICIONES DEL SERVICIO

|                         |                             |                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Folio Oficial:          | TEST-001                    | Fecha del Servicio:     | 2026-10-01              |
| Turno Operativo:        | Turno 1                     | Equipo Intervenido:     | Equipo Test (ID: EQ-01) |
| Marca / Modelo / Serie: | Shredder Heavy   Serie: S/N | Ubicación en Planta:    | Nave de Triturado DSH   |
| Horómetro de Operación: | 0 Horas                     | Horas de Paro:          | 0 Horas                 |
| Tipo de Mantenimiento:  | Preventivo Semanal/Mensual  | Candadeo LOTO Aplicado: | NO                      |
| Técnico Responsable:    | Tecnico Test                |                         |                         |

II. INSPECCIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA Y PARÁMETROS HIDRÁULICOS

| SISTEMA EVALUADO       | COMPONENTE / PARÁMETRO                      | CONDICIÓN / LECTURA REGISTRADA |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Mecánica Cuchillas     | Estado y Filo de Cuchillas Trituradoras     | Bueno                          |
| Mecánica Transmisión   | Nivel y Calidad de Aceite en Reductor       | Conforme                       |
| Mecánica Rodamientos   | Ruidos Anormales y Nivel de Vibraciones     | Normal                         |
| Higiene y Desinfección | Limpieza y Desinfección Interna de Tolva    | Realizada                      |
| Sistema Seguridad      | Prueba de Reversa Automática (Auto-Reverse) | Conforme                       |
| Lubricación            | Engrase General de Chumaceras y Rodamientos | Realizado                      |
| Transmisión Motriz     | Tensión de Fajas, Cadenas y Acoples         | Ajustada                       |
| Eléctrico Motor        | Consumo de Amperaje Motor Principal (A)     | 0 A                            |
| Sistema Hidráulico     | Presión de Empuje Hidráulico (PSI)          | 0 PSI                          |

III. ANOMALÍAS DETECTADAS Y TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Inspección periódica, lubricación y torque de pernos de cuchillas.

IV. DICTAMEN FINAL Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

|                             |                                       |                            |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Estado Operativo Final:     | OPERATIVO CONFORME                    | Firma Técnico Responsable: | Tecnico Test |
| Firma Supervisor de Planta: | Ing. Manuel López — Gerente de Planta |                            |              |

SISTEMA CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

| VER | FECHA MODIFICACIÓN | SECCIÓN COMPROMETIDA | MOTIVO DEL CAMBIO / AJUSTE                               | SOLICITANTE COMITÉ |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.0 | 13/06/2025         | Todas                | Creación del formato inicial bajo norma ISO 14001 y 9001 | Comité de Calidad  |