

SMTR Team - Task List


Generated: 3 mai 2026 à 12:03

Total: 24 tasks

1. [High] Remplacement d'un dijoncteur défectueux

Location: Suite H2 | Status: Open

Un nouveau dijoncteur est nécessaire pour assurer un fonctionnement él...



2. [High] Plafond s'effritant

Location: Suite I1 | Status: Open

Le plafond dans la chambre présente des signes d'effritement, ce qui p...



3. [High] Infiltration d'eau dans le mur du salon

Location: Suite I3 | Status: Open

Une infiltration d'eau a été constatée dans le mur du salon. Cela pour...



4. [High] Escalier du restaurant écaillé

Location: Cuisince | Status: Open

L'escalier menant au restaurant présente des écailles sur la surface, ...



5. [High] Joints de lavabo défectueux dans la salle de bain

Location: Suite I2 | Status: Open

Les joints de lavabo dans la salle de bain sont défectueux et nécessit...



6. [High] Réparation nécessaire

Location: Suite J5 | Status: Open

Une réparation est nécessaire pour régler un problème non spécifié. Me...



7. [High] Réparation du crépi du bâtiment C

Location: Menage C | Status: Open

Le crépi du bâtiment C nécessite une restauration complète. Il est imp...



8. [High] Installation de pavés pour drainage de l'eau

Location: Unknown | Status: Open

Il est nécessaire d'installer des pavés sur la terrasse afin d'éviter ...



9. [High] Remise en place du couvercle de la fosse sceptique

Location: Piscine | Status: Open

Le couvercle de la fosse sceptique doit être remis en place pour assur...



10. [High] Installation de la main courante à la piscine

Location: Piscine J | Status: Open

Nous devons installer une main courante pour la descente à la piscine ...



11. [High] Réparation de l'escalier en ciment

Location: Terras | Status: Open

Assigned to: Christof Lefebvre

L'escalier pas d'âne nécessite une réparation en ciment pour garantir ...




12. [High] Colmatage de la douche extérieure I 2

Location: Suite I2 | Status: Open

Assigned to: Christof Lefebvre

Il est nécessaire de colmater la douche extérieure située à I 2. Cela ...




13. [High] Réparation étanchéité terrasse C3

Location: Suite C4 | Status: Open

Assigned to: Christof Lefebvre

Il est nécessaire de renforcer l'étanchéité de la terrasse C3 afin d'é...



14. [High] Étanchéité de la cave du Bâtiment H

Location: Unknown | Status: Open

Assigned to: Christof Lefebvre


Il est nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité dans la cave du...



15. [High] Bras de pommeau de douche mal fixé I3

Location: Suite I3 | Status: Open

Le bras du pommeau de douche dans la chambre I3 est mal fixé, ce qui p...



16. [Normal] Problème à résoudre

Location: Suite J1 | Status: Open

Une demande d'arrangement a été faite, mais le problème n'est pas spéc...



17. [Normal] Réparation du crépi du mur

Location: Suite I3 | Status: Open


Le crépi d'un mur nécessite des réparations pour éviter des dommages s...



18. [Normal] Problème d'argile à traiter

Location: Suite I3 | Status: Open

Il semble y avoir un besoin d'intervention concernant l'argile à place...



19. [Normal] Problème dans le couloir B près du restaurant

Location: Suite B3 | Status: Open

Il y a un problème dans la partie commune du couloir B qui mène au res...



20. [Normal] Retrait de la tubulure verte et réparation du c...

Location: Piscine J | Status: Open

Il est nécessaire de retirer une tubulure verte qui n'est plus en serv...



21. [Normal] Peinture à refaire sur le tableau électrique J5

Location: Suite J5 | Status: Open

Le tableau électrique situé au J5 nécessite une remise à niveau de sa ...



22. [Normal] Installation d'une marquise à l'entrée

Location: Suite J1 | Status: Open

Il est nécessaire d'installer une marquise à l'entrée du bâtiment J po...



23. [Normal] Réparation d'étanchéité le long du mur

Location: Unknown | Status: Open

Assigned to: Christof Lefebvre

Il est nécessaire de faire l'étanchéité le long du mur. Le produit tra...



24. [Normal] Réparation des volets dans le J

Location: Unknown | Status: Open

Tous les volets situés dans la zone J nécessitent une réparation. Veui...

