Salvô Gestão Automotiva — Oficina Matriz
CNPJ 12.345.678/0001-90
Av. Santo Amaro, 4120 — Brooklin, São Paulo/SP — CEP 04556-500
Tel. (11) 3045-7700 • WhatsApp (11) 97777-4500

COMPROVANTE DE ENTRADA
#1042
Aberta em 02/11/2026 às 07:25

CLIENTE

Nome: Carlos Eduardo Mendes
CPF: 223.551.890-71
Telefone: (11) 98115-6721
E-mail: carlos.mendes@consultoria.com.br

VEÍCULO

Placa: BRA-2E19
Modelo: Volkswagen Nivus Highline (2023/2024)
Cor / combustível: Cinza Platinum Metálico • Flex (Álcool / Gasolina)
Chassi: 9BWZZZ2GZPB019284

ENTRADA


Km de entrada: 45.200 km
Canal: Agendamento
Combustível: 1/2
Responsável: Rafael Sampaio
Atendimento: Revisão Preventiva
Previsão: 02/11/2026 às 18:25

Relato do cliente: Revisão de 45.000 km. Cliente relata ruído metálico ao frear e vibração no volante.

VISTORIA DE ENTRADA — CHECKLIST

Faróis e luz alta: **OK**
Limpadores e esguicho: **OK**
Macaco, chave de roda e triângulo: **OK**
Ar-condicionado: **OK**
Lanternas e luz de freio: **OK**
Pneus (desgaste e calibragem): **Atenção**
Documento do veículo (CRLV): **OK**
Vidros e travas elétricas: **OK**
Setas e pisca-alerta: **OK**
Estepe: **OK**
Rádio / Multimídia: **OK**
Painel sem luzes de alerta: **OK**

MAPA DE AVARIAS



Nº	Área da carroceria	Tipo de avaria
1	Para-choque dianteiro	Risco
2	Porta dianteira dir.	Amassado
3	Capô	Trincado / quebrado
4	Porta dianteira dir.	Pintura danificada

Área com avaria (o número indica o registro na tabela)

PERTENCES E OBSERVAÇÕES

Pertences no veículo: Óculos de sol no porta-luvas; cadeirinha infantil no banco traseiro.
Observações: Pneus dianteiros com 40% de vida útil.

Declaro que acompanhei a vistoria e estou de acordo com o estado do veículo descrito acima. Autorizo a oficina a realizar o diagnóstico e a enviar o orçamento para aprovação antes de qualquer serviço.

Assinatura do cliente

Responsável pela oficina