

## Peugeot 5008

VIN: VF3MJAHWWHL079322

Diesel

Généré le 2024-09-13 13:20









#### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### 🕢 Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



#### **Note**

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :



Voici ce que nous avons vérifié :







Base de données de la police sur les véhicules volés - vérification effectuée en :




# Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



### Note

- Dernier kilométrage connu : 86 280 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



# Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



## Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



### Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave


## **Dommage**

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun problème détecté

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



### 🕢 Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

# **Spécifications**

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



#### Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Peugeot** 



Modèle

5008



Type de carrosserie

**SUV** 



Puissance moteur

132 kW (177 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

**Automatique** 



Nombre de portes

5



Nombre de vitesses

Sources de données

pays



Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35



Les partenaires

Ce rapport se base sur