Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

**Rapportnr.:** AR-20-CA-00919062-01
**Batchnr.:** EUDKVE-00919062
**Kundenr.:** CA0003774
**Modt. dato:** 27.01.2020

# Analyserapport

**Prøvested:** Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196
**Udtagningsadresse:** Agerkrogen 4, 4200 Slagelse
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre
**Prøveudtagning:** 27.01.2020 kl. 12:35
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
**Analyseperiode:** 27.01.2020 - 30.01.2020

**Prøvemærke:** køkken

| Lab prøvenr: | 80785423 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80720896 | | | | | * | | |
| Farvetal, Pt | 4.2 | mg Pt/l | | 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | | 15 |
| Turbiditet | < 0.05 | FNU | | 1 | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016 | | 15 |
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | Colilert Quanti Tray | | 0.25$^{\sigma)}$ |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | Colilert Quanti Tray | | 0.25$^{\sigma)}$ |
| Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | | 0.15$^{\sigma)}$ |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | |
| Ammonium (NH4) | < 0.005 | mg/l | | 0.05 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) | | 15 |
| Nitrit | < 0.001 | mg/l | | 0.1 | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) | | 15 |
| ***Metaller*** | | | | | | | | |
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP-OES | | 20 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 | A | |
| pH | 7.6 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523 | A | |
| Prøvetagning uden flush | Udført | | | | | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 | A | |
| Ledningsevne ved 20°C | 750 | µS/cm | | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | A | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | A | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | A | |

**Underleverandør:**
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Kopi til:**
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

**Tegnforklaring:**
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

**Stillinge Strands Vandværk**
**Hjorthøjvej 33**
**4200 Slagelse**
**Att.: Jørgen Christiansen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-20-CA-00919062-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-00919062 |
| **Kundenr.:** | CA0003774 |
| **Modt. dato:** | 27.01.2020 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Stillinge Strands Vandværk - Agerkrogen 4, taphane - 103825 - / 4333002196 |
| **Udtagningsadresse:** | Agerkrogen 4, 4200 Slagelse |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.01.2020 kl. 12:35 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DJK1 |
| **Analyseperiode:** | 27.01.2020 - 30.01.2020 |

**Prøvemærke:** køkken

| Lab prøvenr: | 80785423 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

30.01.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**