RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6217

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: CLAUDIO JOSE RAVANINI E OUTROS		**Data: 31/08/2026**
Equipamento: REDUTOR GEREMIAS GD60	**Redução:** 18.59	**Série:** 17041682

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO

Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	Qtd	Cód Gold
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30205	1	PC4050
ROLAMENTO 30206	1	18061697
ROLAMENTO 30206	1	PC18016843
ROLAMENTO 30208	1	18060895
ROLAMENTO 6208 ZZ C3	1	PC0343
ROLAMENTO 30207 J	1	18060174
TAMPA DE EXPANSAO 72X10	1	18060112
TAMPA DE EXPANSAO 52X10	1	106917
TAMPA DE EXPANSAO 62X10	1	PC4760
TAMPA DE EXPANSAO 22 X 8	1	18015222
RETENTOR 85 X 110 X 12	2	18060897
RETENTOR %40/80×7	1	10018960
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
PINTURA FINAL EPOXI	1	SVG4932
OLEO 220 EP YPF	8.71	18059731
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	1	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	1	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	2	SVG1210
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	6	

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	6	

CONCLUSÕES

Parecer técnico final...

NOME DO TÉCNICO (LEGÍVEL)

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL