

7596792


FOXLUX
TRAMONTINA


CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO




SEW-EURODRIVE
gold
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO


SEW-EURODRIVE
→ 6306 - ZZ - C3
→ 6205 - ZZ - C3
KF87 DRN90LP4
GM.20958
7007R04058136090
Inverter duty VPWM
3~ ABNT-NBR17094-1
60 Hz r/min 1700/141
V 220/440
△△/△
kW 1,471 (2 CV) S1
A 6.3/3.1
F.P. 0.78
eff% 93.6 IR3
13347 Indaiatuba / Brasil
YY
Cl Tér 155(F)
Ip/In 6.0
IP 54
S.F. 1.0
i 12.56 Nm 1250
IM M1 A
CLP 220 Óleo miner./3.70 l
gold
Soluções e Serviços
kg 238.755
AMB ° -20..40
188 670 3 PT
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.gold