		SISTEMA DE GESTION REPORTE INSPECCION PRE		SUMMA LOGISTICA SAS	
				N PREOPERATIVA DE	F-3; V.3 26-04-2021
			VEHIC	CULOS	Página 1 de 2
# Manifiesto	27667	Fecha del Reporte	25/04/2021	Placa	WXK134
Conductor	MARIO RODRIGUEZ	Cc Conductor	1063616252	Producto	COMBUSTOLI O
#	INSPECCON UNIDAD TRACTORA	ESTADO	#	ESTADO UNIDAD DE CARGA SECA	ESTADO
1	Arranque	Conforme	37	Puertas, chapetas y manijas	N.A
	No Fugas motor	Conforme	38	Varillas de seguridad	N.A
3	No Fugas transmisión	Conforme	39	Estado de piso	N.A
4	No Fugas diferencial	Conforme	40	Hermetismo furgón-contenedor	N.A
5	Llaves (puerta y switch)	Conforme	#	ESTADO UNIDAD DE CARGA LIQUIDOS	
6	Lava vidrios	Conforme	41	Tanques Acero Lamina Negra:	CONFORME
7	Tanque de agua	Conforme	42	No existencia de Corrosión en tanque	CONFORME
8	Parachoques	Conforme	43	Estado de paredes laterales, frontales, superiores e inferiores del tanque	CONFORME
9	Puertas y compartimientos	Conforme	44	Estado Válvulas de aireación	CONFORME
10	Caja de baterías y herramientas	Conforme	45	Estado de compuertas / Tapas	CONFORME
11 *	Respiraderos	Conforme	46	Estado Válvula sobre presión y vacío Anillos	CONFORME
12 *	Cabina; techos, puertas	Conforme	47	Estado Protección Antivuelco Pasillo anti vuelcos	CONFORME
	Inspección puntos críticos potencial de carga ilícita en cabina	Conforme		Inspección puntos críticos potencial de carga ilícita en tanque	CONFORME
13	Apoya cabezas - conductor	Conforme	48	Estado de Chasis: Bastidor Viga, Patines,	CONFORME
14	Cinturón de seguridad	Conforme	49	Estado Ejes & Suspensión Resorte	CONFORME
#	INSPECCION ELECTRICA		50	Estado de Accesorios: Escaleras, pasillos, drenaje	CONFORME
15	Estado baterías	Conforme	51	Estado Bicicletero	CONFORME
16	Pito de reversa	Conforme	52	Cable conector 7 vías y aire	CONFORME
17	Luces alta y medias	Conforme	53	Rotulado UN	CONFORME
18	Luces direccionales	Conforme	54	Rotulado NTC 1692, Simbología	CONFORME
19	Luces traseras	Conforme	55	Cintas Retrorreflectivos	CONFORME
20	Luces parqueo	Conforme	56	Llantas Unidad de Carga	CONFORME
#	INSPECCION KIT CARRETERA	ESTADO	57	Llantas repuesto	CONFORME
21	Botiquín 16 productos	Conforme	58	Llantas cabezote	CONFORME

22	Extintor Cabina	Conforme	59	Identificación de capacidad de compartimientos	CONFORME
	Inspección puntos críticos potencial de carga ilícita	Conforme			
23	Conos 45 cms	Conforme	#	KIT EMERGENCIAS PARA CARGA LIQUIDA	CONFORME
24	Tacos	Conforme	60	Barreras hidrofilicas/ hidrofóbicas	CONFORME
25	Extintor Externo de 20/30 lbs.	Conforme	61	Paños de tela olefilicas	CONFORME
26 *	Herramientas	Conforme	62	Material adsorbente	CONFORME
27 *	Linterna	Conforme	63	Desengrasantes	CONFORME
28	Gancho de arrastre	Conforme	64	Tanque o caneca o barril pequeño	CONFORME
29	Elementos de protección personal	Conforme	65	Pala Antichispa	CONFORME
30 *	Chaleco reflectivo	Conforme	66	Martillo Antichispa	CONFORME
31 *	Dispositivo manos libres	Conforme	67	Bolsas plásticas	CONFORME
32 *	Estado de cabina: orden - aseo	Conforme	68	Sacos de fibra o fique	CONFORME
33	Gato: palanca / cruceta	Conforme	69	Balde plástico	CONFORME
34	No presencia de fugas de aire	Conforme	70	Lonas o saco de fibra	CONFORME
35	Parabrisas	Conforme	71	Alambre dulce (calibre 14)	CONFORME
36 *	Cuchillas limpiabrisas	Conforme	72	Jabón en barra	CONFORME
#	ESTADO UNIDAD DE CARGA SECA	ESTADO	73	Machete o hacha Antichispa	CONFORME
34	Techo	N.A	74	Cinta de seguridad	CONFORME
35	Piso y Laterales	N.A	75		
36	Inspección puntos críticos potencial de carga ilícita	N.A	76		