

<b>PARTE OFICIAL #</b>		<b>4 - 2019 - 240000178</b>	
<b>AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCE EL CASO:</b> HATILLO, MINISTERIO PUBLICO			
<b>LUGAR DE LOS HECHOS:</b> San Jose-Alajuelita-San Josecito 100MTS NORTE PLAZA DE FUTBOL DE COCHEA.			
<b>RUTA:</b> Cantonal - Cantonal		<b>KILOMETRO:</b> No Aplica	<b>SECCIÓN:</b> 0
<b>AVENIDAS:</b> -1 - -1		<b>CALLES:</b> - -1 - -1	
<b>ACCIDENTE OCURRIDO EL:</b> miércoles, 04 de septiembre de 2019 05:03:16 p. m.			
<b>DELEGACIÓN:</b> San Jose			
<b>INSPECTOR:</b> 2400 - PORRAS LOPEZ FREDDY			
<b>AMBIENTE</b>			
<b>Velo Km/H</b>	<b>Carril Dos</b>	<b>Estructura Especial:</b> Inspector no consignó	<b>Sentido:</b> Dos sentidos
0	Dos carriles	<b>Clase Calzada:</b> Asfalto	<b>Estado:</b> Buena
		<b>Condic. de Calzada:</b> Buena	<b>Estado del Tiempo:</b> Buen tiempo
		<b>Iluminación:</b> Luz natural	<b>Tipo Intersección Y:</b> Otros
		<b>Características:</b> RURAL	
		<b>Alinea. Vertical:</b> Pendiente	<b>Alinea. Horizontal:</b> Recta
		<b>Existencia de:</b>	Ninguno
		<b>Señalamiento Vial:</b>	Ninguno
<b>CLASIFICACIÓN</b>			
<b>Tipo de Accidente:</b> Atropello a persona			
<b>Vehículo en Circulación:</b> De Costado			
<b>Obstaculos en la vía:</b> Inspector no consignó			
<b>Observaciones:</b> USUARIO FALLECIDO EN CENTRO MEDICO SAN JUAN DE DIOS. ADJUNTO PLANO DE LA ESCENA DEL LUGARR DEL INCIDENTE # 2019-240000178.			
<b>TESTIGOS</b>			<b>Plano del Accidente:</b> Entrega Posterior Si

<b>HERIDOS</b>								
<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>		<b>Rol</b>	<b>G</b>	<b>Grado Daño</b>	<b>Edad</b>	<b>Serie</b>	<b>Boleta</b>
CI 601070523	JUAN GERARDO MENA ROJAS		Conductor	M	Muerto en el hospital	66	2019	240000528
<b>Nivel Alcohol</b>	<b>#Alcoholcensor</b>	<b>#Tiquete</b>	<b>Transaldo a:</b>	H. SAN JUAN DE DIOS				
0								

<b>BOLETAS RELACIONADAS</b>
-----------------------------

<b>VEHICULO # 1</b>		<b>BOLETA # 2 - 2019 - 240000528</b>		
<b>Clase</b>	<b>Codigo</b>	<b>Número de Placa</b>		
CL		255631	<b>Identificación:</b> CI 601070523 MENA ROJAS JUAN GERARDO	
<b>Marca:</b> TOYOTA	<b>Carrocería:</b> CAMPU	<b>Edad:</b> 66	Masculino	Muerto en el hospital
<b>Dirección:</b> San Jose-Alajuelita-Alajuelita				

<b>Dirección del vehículo:</b> Hacia norte o acceso norte	<b>Teléfono:</b> 71036665	
<b>Huella de Frenado:</b> 0	<b>Revisión Técnica:</b> SI	<b>Lleva Carga:</b> NO
<b>Sistema de Seguridad del Vehículo:</b>	<b>Porta Señales:</b> 0	
<b>Maniobra Conductor:</b> Otro	<b>Condición de Usuario:</b> Normal	
<b>Dispositivo de Seguridad:</b> Cinturón	<b>Nivel de Alcohol:</b> 0	<b>Alcosensor:</b>
	<b>Tiquete #:</b>	

**Observaciones:** CONDUCTOR FALLECIDO EN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PRODUCTO QUE VEHICULO AVANZA SOLO Y CONDUCTOR TRATA DE ALCANZAR VEHICULO POR VENTANA DEL CONDUCTOR Y ES ARRASTRADO POR EL PROPIO VEHICULO . DAÑOS EN VEHICULO PARTE FRONTAL, POSTERIOR Y COSTADO CENTRAL IZQUIERDO A VALORAR POR ASEGURADORA O ESPECIALISTA EN EL CAMPO . BOLETA ENTREGADA A HIJO JAIRO MENA SALAZAR CI-110850785.

### DAÑOS

<b>Localización del vehículo</b>	Costado central izquierdo
<b>Localización del vehículo</b>	Daños debajo del vehículo
<b>Localización del vehículo</b>	Extremo delantero derecho
<b>Localización del vehículo</b>	Extremo delantero izquierdo
<b>Localización del vehículo</b>	Extremo posterior derecho
<b>Localización del vehículo</b>	Extremo posterior izquierdo
<b>Localización del vehículo</b>	Parte central delantera
<b>Localización del vehículo</b>	Parte central posterior
<b>Apreciación de Hundimiento</b>	Inspector no consignó
<b>Otros Daños</b>	Levantamiento
<b>Otros Daños</b>	Otros
<b>Otros Daños</b>	Quebrado
<b>Otros Daños</b>	Rayón
<b>Apreciación de Corrimiento</b>	Inspector no consignó
<b>Factor de Riesgo</b>	Vehículo circulando sin conductor
<b>Por Evitar</b>	Inspector no consignó
<b>Obstrucción de Visibilidad</b>	Inspector no consignó
<b>Rol de Vehículo</b>	Inspector no consignó

**Firma de Inspector:**
