

Fecha	reporte	Contrato
7/8/2023, 13:34:01	1	
Empresa	Contacto	
BISSU COSMETICA	MaríadeLourdes Mendoza Trejo	
Dirección		
Av. Virgen de la Caridad lote 10c. Cd. Ind. Xicontecatl		
Telefono	Correo	
2476880322	mlmendez@bissu.com	

**TIPO DE MANTENIMIENTO****DIAGNÓSTICO** ❌**PREVENTIVO** ✅**CORRECTIVO** ❌

Marca	Modelo	Número de serie	Ubicación
ZEBRA	ZT411	99J214002441	PT

**Actividades diagnostico****Actividades Preventivas****Actividades Correctivas**

- ❌ Buena limpieza general del equipo
- ✅ Limpieza del área del equipo
- ❌ Falta de presion en el cabezal
- ❌ Cabezal con puntos quemados
- ❌ Rodillo dañado
- ✅ Etiquetas pegadas
- ❌ Mala configuración
- ❌ Banda dañada

- ✅ Limpieza general
- ✅ Revisión general
- ✅ Revisión de avance de papel
- ✅ Revisión avance de Ribbon
- ✅ Mecanismo de rodillo
- ✅ Revisión de sensores
- ✅ Calibración de sensores
- ✅ configuración optima

- ❌ Cambio de cabezal
- ❌ Cambio de rodillo motriz
- ❌ Cambio de banda de tracción
- ❌ Cambio de sensores de ribbon
- ❌ Cambio de sensores de papel
- ❌ Cambio de tarjetas Lógicas
- ❌ Cambio de fuente de poder

Otras Acciones correctivas

Notas

Equipo funciona correctamente

Comentarios

Usar Ribbon del ancho del cabezal para alargar la vida útil

Sugerencia de periodicidad de mantenimiento:  
02 meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento:  
2023-05-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: MaríadeLourdes Mendoza Trejo

**EVIDENCIA ANTES:**

**EVIDENCIA DESPUES:**