Form.B14-Mant.-0160

FECHA: 12-03-2026	CONTROL DE INSPECCIONES N.D.I.				Nº AVIÓN
W.O. 3178966					**NDT**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TÉCNICA DE INSPECCIÓN				
CONJ.MAYOR: MOTOR	RAYOS X	LIQ. PENETR.	PART. MAGNÉTICAS X	CORR. EDDY	ULTRASONIDO
NOMBRE: ESLINGA RGB MOTOR B412	KILO VOLTS	TEMPERATURA	AMPS. 1500	PALPADOR	PALPADOR
N/P: PWC30610	MILIAMPS	PENETRANTE (TPO)	APLICACIÓN LONGITUDINAL	MATERIAL	MATERIAL
Nº DE SERIE: 002	TPO.DE EXP.	REVELADOR (TPO)			
UBICACIÓN: DESINSTALADO	DISTANCIA	APLICACIÓN			

FOTOGRAFÍAS

NOTA: FORMULARIO NO REQUIERE IMAGEN, FOTOGRAFÍA O CROQUIS.

OBSERVACIONES:

SE EFECTUÓ INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES A ESLINGA RGB MOTOR B412, ENCONTRÁNDOSE SIN OBSERVACIONES.-

REF: T.O. 35D6-1-106, PARR. 5.1, PUNTO B, DE FECHA 29 MAY. 2025.-

RESOLUCIÓN:

EJECUTADO POR

CB2° S ARIAS D.
ESPECIALISTA N.D.I.

INSPECCIONADO POR

INSPECTOR