Form.B14-Mant.-0160

FECHA: 06-03-2026 W.O. 3178968	CONTROL DE INSPECCIONES N.D.I.				Nº AVIÓN **NDI**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TÉCNICA DE INSPECCIÓN				HRS. AVIÓN:
CONJ.MAYOR: MOTOR	RAYOS X	LIQ. PENETR.	PART. MAGNÉTICAS X	CORR. EDDY	ULTRASONIDO
NOMBRE: ESLINGA DE MOTOR	KILO VOLTS	TEMPERATURA	AMPS. 1600	PALPADOR	PALPADOR
N/P: 21C832G1	MILIAMPS	PENETRANTE (TPO)	APLICACIÓN LONGITUDINAL	MATERIAL	MATERIAL
Nº DE SERIE: 007	TPO.DE EXP.	REVELADOR (TPO)			
UBICACIÓN: DESINSTALADO	DISTANCIA	APLICACIÓN			

FOTOGRAFÍAS

NOTA: FORMULARIO NO REQUIERE IMAGEN, FOTOGRAFÍA O CROQUIS.

OBSERVACIONES:

SE EFECTUÓ INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES A ESLINGA DE MOTOR N/P 21C832G1 POR INSPECCIÓN ANUAL, ENCONTRÁNDOSE SIN OBSERVACIONES.-

REFERENCIA TÉCNICA: O.T 33B-1-1, CAPÍTULO 3 , DE FECHA 01 JULIO 2022.-
O.T. 35D6-1-106, PARR. 5.1, PUNTO B, DE FECHA 29 DE MAYO 2025.-

RESOLUCIÓN:

EJECUTADO POR	INSPECCIONADO POR
CB2° S. ARIAS D. ESPECIALISTA N.D°.I.	Christian Escalona Q. Suboficial Inspector de Mantenimiento INSPECTOR