Form.B14-Mant.-0160

FECHA: 23-01-2026 W.O. 3178963	CONTROL DE INSPECCIONES N.D.I.				Nº AVIÓN **NDI**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TÉCNICA DE INSPECCIÓN				HRS. AVIÓN:
CONJ.MAYOR: ESLINGA	RAYOS X	LIQ. PENETR. X	PART. MAGNÉTICAS X	CORR. EDDY	ULTRASONIDO
NOMBRE: ESLINGA TWIN PACK	KILO VOLTS	TEMPERATURA 18°C.	AMPS. 600	PALPADOR	PALPADOR
N/P: SWE13833	MILIAMPS	PENETRANTE (TPO) 30 MIN.	APLICACIÓN LONGITUDINAL	MATERIAL	MATERIAL
Nº DE SERIE: C124	TPO.DE EXP.	REVELADOR (TPO) 15 MIN.	OBSERVACIONES:		
UBICACIÓN: DESINSTALADO	DISTANCIA	APLICACIÓN PINCEL			

FOTOGRAFÍAS

NOTA: FORMULARIO NO REQUIERE IMAGEN, FOTOGRAFÍA O CROQUIS.

SE EFECTUÓ INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRÁNTES FLUORESCENTES Y POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES A ESLINGA TWIN PACK N/S C124, ENCONTRÁNDOSE SIN OBSERVACIONES.-

REF.: T.O.33B-1-1 CAP.2 Y 3 DE FECHA 01 DE JULIO 2022.-

RESOLUCIÓN:

EJECUTADO POR	INSPECCIONADO POR
CB1° D. TORREJON K. ESPECIALISTA N.D.I.	INSPECTOR