Form.B14-Mant.-0160

FECHA: 19-05-2026	CONTROL DE INSPECCIONES N.D.I.					Nº AVION:
W/O : 3178959						**NDT**
DESCRIPCION ITEM	TECNICA DE INSPECCION					
CONJ.MAYOR: ESLINGA DE SECCIÓN POTENCIA	RAYOS X	LIQ. PENETR.	PART. MAGNETICAS X		CORR. EDDY	ULTRASONIDO
NOMBRE: ESLINGA DE SECCIÓN POTENCIA	KILOVOLTS	TEMPERATURA	AMPS. 1700		PALPADOR	PALPADOR
Nº DE PARTE: PWC30037	MILIAMPS	PENETRANTE(TPO)	APLICACIÓN LONGITUDINAL		MATERIAL	MATERIAL
Nº DE SERIE: 001	TPO.DE EXP.	REVELADOR(TPO)	OBSERVACIONES:			
UBICACIÓN: DESMONTADO	DISTANCIA	APLICACIÓN	SE EFECTUÓ INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES A ESLINGA DE SECCIÓN DE POTENCIA N/S 001, ENCONTRÁNDOSE SIN OBSERVACIONES.- REF: T.O. 35D6-1-106, PARR. 5.1, PUNTO B, DE FECHA 29 MAY. 2025.			
NOTA: FORMULARIO NO REQUIERE IMAGEN, FOTOGRAFÍA O CROQUIS.			RESOLUCIÓN:			
			EJECUTADO POR: CBTº D.TORREJON K. ESPECIALISTA N.D.I		INSPECCIONADO POR: JOSÉ ELGUETA F. SUBOFICIAL INSPECTOR DE MANTTO. INSPECTOR	