

Société de Tri & de Retouche STR TQM Tunisie

Adresse : Rue abderrahmen elbahri Boumhal Tél : 58533201 / 58533200

Rapport de QRQC



| Prénom | hachem |
|---------------|------------|
| Nom | hachem |
| Niveau Equipe | Equipe 1 |
| Niveau 1 | ligne1 |
| Niveau 2 | uap1 |
| Niveau 3 | Activity 1 |

| Probléme | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|--|
| Code Probléme | 20181005_17 | Type Probléme | Securité | |
| Réference | ref003 | Status | ouvert | |
| Date création | 5 oct. 2018 19:41:06 | Créér par | hachem hachem | |


Step1

Caractérisation

| Que s'est t'il passé ? | poste montage Membrane ligne 1 | Quand ? | 10/05/2018 7:41 PM |
|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Où ? | aa | Comment ? | ddd |
| Combien ? | 25 | Pourquoi ? | car il ya |

| Utilisateur Qui doit être Alerté Utilisateur Qui doit être Alerté | teur Qui peut être Alerté |
|--|---------------------------|
| | erviseur m Leader |

| Respect du standard | Oui |
|---------------------|-----|
| Probléme recurrent | Oui |



Actions immédiates