

Eco-Rota

EcoRoute & SmartBin

Monitoramento Inteligente de Resíduos em Tempo Real

Lixeiras Críticas

2

Requerem coleta imediata



Preenchimento Médio

72.4%

Todas as lixeiras



Economia de Combustível

5.0L

Hoje (estimado)



Emissões Evitadas

6.2kg

CO₂ (estimado)



Mapa de Lixeiras

Localização e status em tempo real



Status
Crítico
Última Atualização
2 min atrás

Detalhes da Lixeira

Nome

Lixeira Centro - Av. Principal

Nível de Preenchimento



85%

Status

Crítico

Última Atualização

2 min atrás

Todas as Lixeiras

5 pontos monitorados

Lixeira Centro - Av. Principal



85%

Crítico

Lixeira Parque - Zona Verde



45%

Vazio

Lixeira Shopping - Entrada



72%

Atenção

Lixeira Shopping - Entrada



100%

Crítico

Rotas Otimizadas

Planejamento inteligente de coleta com algoritmo de otimização

Rotas do Dia

2 rotas planejadas

Rota Centro - Manhã

Em Andamento

- 3 paradas
- 45 min
- 2.1 L

Rota Zona Verde - Tarde

Pendente

- 2 paradas
- 30 min
- 1.5 L

1 error x

Mapa da Rota

Visualização geográfica dos pontos de coleta



Distância Total

12.5 km

Tempo Estimado

45 min

Combustível

2.1 L

Sequência de Paradas

Lixeira Centro - Av. Principal

08:15