

Observación PAC



Datos de Originación

Fecha de la observación:	21/03/2025	Lugar:	Cordoba
Origen:	Accidente	Observador:	Roberto Gonzalez
Ente Inspector:	GeoPatagonia	Sector:	Coiled Tubing

Datos de Observación

Item:	B	Fecha requerida:	09/05/2025
Fecha negociable:	Sí	Requiere análisis:	No
Responsable:	Matias Fernandez	Estado:	Cerrado
Descripción:	Chequeo del PAC		

Acciones

Identificador: 1
Responsable de ejecución: Facundo Gutierrez
Fecha de Realización: Invalid Date
Acción: Realizar reparación lo mas pronto posible