

## 灾害事故案例库信息

1. 事故名称：贵州省六盘水市盘州市梓木戛煤矿 8-6 重大煤与瓦斯突出事故

2018 年 8 月 6 日 21 时 10 分，贵州省六盘水市盘州市梓木戛煤矿发生一起重大煤与瓦斯突出事故，造成 13 人死亡、7 人受伤，直接经济损失 1749.5 万元。

2. 灾害发生地的空间信息：位于贵州省六盘水盘州市石桥镇，坐标是：

N: 25°35'40"，E: 104°28'47"。

下图是灾害发生地的位置信息。



●梓木戛

地址：贵州省六盘水市盘州市

坐标：N: 25°35'40"，E: 104°28'47"

下图是灾害发生地和消防队的位置信息。



●土城矿救护队

地址：六盘水市盘州市212省道东100米

坐标：N: 26°04'06"，E: 104°30'56"

●梓木戛

地址：贵州省六盘水市盘州市

坐标：N: 25°35'40"，E: 104°28'47"

3. 事故发生原因：110102 切眼掘进工作面位于 3 号煤层突出危险区域，煤矿造假瓦斯参数，没有采取区域瓦斯治理措施，施工的顺层瓦斯抽放钻孔未能消除突出危险性；工作面沿 31 度上山施工，前方煤体在瓦斯压力、集中应力和自重的共同作用下，受风动锚杆机打顶板锚杆眼扰动影响，失稳，发生煤与瓦斯突出。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
安全防护	煤与瓦斯突出	---	---
救援阶段	瓦斯 煤尘	防护服 (protective clothing)、自救器 (self rescuer)、氧气呼吸器 (oxygen respirator)、通风机 (ventilator)、多种气体检测仪 (multiple gas detector)、空气压缩机 (air compressor)、	梓木戛 地址：贵州省六盘水市盘州市 坐标： N: 25°35'40", E: 104°28'47" 土城矿救护队 地址：六盘水市盘州市 212 省道东 100 米 坐标： N: 26°04'06", E: 104°30'56"
污染治理阶段	---	---	---
灾后重建阶段	---	心理专家（对受灾人员进行心理辅导）	---