


**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANÁLISIS SEGURO DEL ENTORNO**

FECHA:
LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
NOMBRE DEL OPERADOR:
EQUIPO:
HORA INICIAL:
HORA FINAL:

20-06-20
Muelle 01
Bren R
6m UN
12:00
14:30

DE LOS SIGUIENTES PELIGROS A CUÁL SE ENCUENTRA EXPUESTO EN LA OPERACIÓN:


ANÁLISIS SEGURO DEL ENTORNO


- Cuenta con radios para la correcta comunicación.
- Cuenta con buena visibilidad del área de trabajo para la maniobra del equipo
- El lugar se encuentra libre de objetos, basuras, obstáculos
- La iluminación del lugar es adecuada
- Hay máquinas u objetos que interfieran con la actividad en el sitio
- El tráfico de personas interfiere con la actividad en el sitio
- El equipo asignado cumple con la capacidad y función para la actividad (capacidad tons 24 tons)
- El espacio permite maniobrar el equipo y no existe riesgo de choques
- Se realizó el check list del equipo a utilizar, fue firmado y se reportó las novedades encontradas
- Al realizar la actividad, los puntos ciegos de la grúa le impiden trabajar
- Existe personal de guía en caso que no tenga una visión clara de área
- Presenta derrame de aceites o líquidos
- Verifica que no haya objetos que puedan ser averiados al momento del izaje
- La grúa cuenta con extintor y equipos de emergencia
- El área se encuentra señalizada con los riesgos presentes
- Se encuentra en buen estado la salida de emergencia.
- Se encuentra en buen estado y alineadas las palancas de mando.
- Se encuentra en buen estado la salida de emergencia.
- Identifico los elementos presentes del entorno en zona de muelle

SI	NO	N/A
☒		
☒		
☒		
☒		
	☒	
	☒	
☒		
☒		
☒		
	☒	
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		
☒		


DESEO REPORTAR LA SIGUIENTE NOVEDAD:

CONTROLES IMPLEMENTADOS:


Firma del Operador



Firma del Supervisor en Turno



FECHA: 70-010-70
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: MONTES DE
NOMBRE DEL OPERADOR: AL CON COPAT
EQUIPO: OMS MMN
HORA INICIAL: 12:00
HORA FINAL: 10:30

					
1. Trabajo en Alturas	2. Espacios confinados	3. Eléctrico	4. Trabajos en línea de muelle	5. Cargas suspendidas	6. Tránsito de Montacargas o
					
7. Tránsito de Vehículos	8. Caída o deslizamiento de carga	9. Mordeduras de animales	10. Exposición solar		

1. Cuenta con radios para la correcta comunicación.
2. Cuenta con buena visibilidad del área de trabajo para la maniobra del equipo
3. El lugar se encuentra libre de objetos, basuras, obstáculos
4. La iluminación del lugar es adecuada
5. Hay máquinas u objetos que interfieran con la actividad en el sitio
6. El tráfico de personas interfiere con la actividad en el sitio
7. El equipo asignado cumple con la capacidad y función para la actividad (capacidad tons 24 tons)
8. El espacio permite maniobrar el equipo y no existe riesgo de choques
9. Se realizó el check list del equipo a utilizar, fue firmado y se reportó las novedades encontradas
10. Al realizar la actividad, los puntos ciegos de la grúa le impiden trabajar
11. Existe personal de guía en caso que no tenga una visión clara de área
12. Presenta derrame de aceites o líquidos
13. Verifica que no haya objetos que puedan ser averiados al momento del izaje
14. La grúa cuenta con extintor y equipos de emergencia
15. El área se encuentra señalizada con los riesgos presentes
14. Se encuentra en buen estado la salida de emergencia.
15. Se encuentra en buen estado y alineadas las palancas de mando.
16. Se encuentra en buen estado la salida de emergencia.
17. Identifico los elementos presentes del entorno en zona de muelle

SI	NO	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		
	✓	
	✓	
✓		
✓		
✓		
	✓	
	✓	
✓		
✓		
	✓	
✓		
✓		
	✓	
✓		
✓		
✓		
✓		

CONTROLES IMPLEMENTADOS:

Firma del Operador

Firma del Supervisor en Turno