

MARQUE

FIAT

MODÈLE

DOBLO


IMMATRICULATION

AB-123-CD

KILOMÉTRAGE

8 km

INSPECTION VISUELLE



- 1 Enfoncement
- 2 Ecaillage de peinture
- 3 Egratignure

CONTRÔLES

- ✓ État extérieur du véhicule
- ✓ État intérieur du véhicule
- ✓ Niveau liquide de refroidissement est-il au <<Min>>
- ✓ Niveau liquide de refroidissement est-il au <<Max>>
- ✓ Niveau carburant est-il suffisant pour déplacement véhicule

RÉCEPTION DU VÉHICULE

SIGNATURE GESTIONNAIRE GHAZAL

SIGNATURE CLIENT (À LA RÉCEPTION)

VÉRIFICATION AVANT TRAVAUX

SIGNATURE GESTIONNAIRE (VÉRIFICATION)

Vérifié le 29 décembre 2025 à 08:32