


MARQUE  
FIATMODÈLE  
DOBLOIMMATRICULATION  
AB-123-CDKILOMÉTRAGE  
49 km

## INSPECTION VISUELLE



1 Enfoncement

2 Bosse

## CONTRÔLES

- ✓ État extérieur du véhicule
- ✓ État intérieur du véhicule
- ✓ Niveau liquide de refroidissement est-il au <<Min>>
- ✓ Niveau liquide de refroidissement est-il au <<Max>>
- ✓ Niveau carburant est-il suffisant pour déplacement véhicule

## RÉCEPTION DU VÉHICULE

SIGNATURE GESTIONNAIRE GHAZAL

SIGNATURE CLIENT (À LA RÉCEPTION)

## VÉRIFICATION AVANT TRAVAUX

SIGNATURE GESTIONNAIRE (VÉRIFICATION)

Vérifié le 29 décembre 2025 à 08:20

## ÉQUIPEMENTS MANQUANTS À LA RÉCEPTION (1)

Les équipements suivants étaient MANQUANTS lors de la réception du véhicule

☒ Boîte à pharmacie